

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA 6153-BM-W	
Fecha de la inspección: 13-09-11 Valedera hasta/por: 13-03-12	Fecha de la inspección: 03-07-09 Valedera hasta/por: 03-07-10	N.º informe inspec. 85207 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 79541 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 13-3-12 Valedera hasta/por: 13-9-12	Fecha de la inspección: 06-07-20 Valedera hasta/por: 06-07-11	N.º informe inspec. 26640 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 71633 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 13-3-12 Valedera hasta/por: 13-3-12	Fecha de la inspección: 19-07-13 Valedera hasta/por: 19-07-13	N.º informe inspec. 24212 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 2389 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 19-09-2013 Valedera hasta/por: 19-09-2013	Fecha de la inspección: 25-07-11 Valedera hasta/por: 25-03-11	N.º informe inspec. 77853 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 101953 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 12-03-14 Valedera hasta/por: 12-09-14	Fecha de la inspección: 17-09-2014 Valedera hasta/por: 17-03-2015	N.º informe inspec. 78461 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 706964 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 12-03-15 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 12-3-15 Valedera hasta/por: 12-9-15	N.º informe inspec. 7735 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 29333 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 12-03-15 Valedera hasta/por: 12-03-15	Fecha de la inspección: 08-03-16 Valedera hasta/por: 08-09-16	N.º informe inspec. 105160 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 58174 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 07-09-16 Valedera hasta/por: 07-03-17	Fecha: 07-03-2011 Vale: 07-09-2011 Informe: 14007-17-023707 Km: 87649	N.º informe inspec. 10002 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 73472 Fecha: [Firma]

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA	
Fecha: 05-09-2017 Validez: 05-03-2018 Informe: 14007-17-108325 Km: 105917		Fecha: 05-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-028359 Km: 123537	
Fecha: 03-09-2018 Validez: 05-03-2019 Informe: 14007-18-111720 Km: 141667		Fecha: 04-03-2019 Validez: 05-06-2019 Informe: 14007-19-028795 Km: 158357	
Fecha: 29-08-2019 Validez: 05-03-2020 Informe: 14007-19-111720 Km: 175821		Fecha: 05-03-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-027789 Km: 195731	
Fecha: 06-03-2020 Validez: 06-09-2020 Informe: 14007-20-028662 Km: 195760		Fecha: 08-09-2020 Validez: 08-03-2021 Informe: 14007-20-083348 Km: 208335	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:
N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:
N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:
N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:	N.º informe inspec. Fecha:

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



N.º SERIE
455
 DE FUNDACIÓN PROVINCIAL DE
GUADALAJARA
 ESTACION N.º 18.01

Matrícula
1901/18478

Destino
DESTINO

N.º CERTIFICADO
1901/18478

Clasificación del vehículo
2 2 5 5 CAMION BASURERO

Marca
MERCEDES BENZ

Tipo
950501

Variante
CH.S/TM1

Descripción comercial
1828

Tan (kgf)
11510

UTRALMIMA (kgf)
19000/18000

UTRALMIMA 1.º E (kgf)
7500/7500

UTRALMIMA 2.º E (kgf)
13000/11500

UTRALMIMA 3.º E (kgf)

UTRALMIMA 4.º E (kgf)

UTRALMIMA 5.º E (kgf)

UTRALMIMA 6.º E (kgf)

UTRALMIMA 7.º E (kgf)

UTRALMIMA 8.º E (kgf)

UTRALMIMA 9.º E (kgf)

UTRALMIMA 10.º E (kgf)

UTRALMIMA 11.º E (kgf)

UTRALMIMA 12.º E (kgf)

UTRALMIMA 13.º E (kgf)

UTRALMIMA 14.º E (kgf)

UTRALMIMA 15.º E (kgf)

UTRALMIMA 16.º E (kgf)

UTRALMIMA 17.º E (kgf)

UTRALMIMA 18.º E (kgf)

UTRALMIMA 19.º E (kgf)

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha: 06-09-2017
 Validez: 05-03-2018
 Informe: 14007-17-108375
 Km: 105917

Fecha: 05-03-2018
 Validez: 05-09-2018
 Informe: 14007-18-028359
 Km: 123537

Fecha: 03-09-2018
 Validez: 05-03-2019
 Informe: 14007-18-111720
 Km: 141620

Fecha: 29-08-2019
 Validez: 05-03-2020
 Informe: 14007-19-111720
 Km: 176821

Fecha: 06-03-2020
 Validez: 06-09-2020
 Informe: 14007-20-028662
 Km: 195760

Fecha: 03-09-2019
 Validez: 05-03-2020
 Informe: 14007-19-028796
 Km: 158357

Fecha: 05-03-2020
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-20-027789
 Km: 195751

Fecha: 08-09-2020
 Validez: 08-03-2021
 Informe: 14007-20-081344
 Km: 208335

Fecha: 11-02-2021
 Validez: 08-09-2021
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 214045

Fecha: 03-09-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14008-21-084193
 Km: 219965

Fecha: 09-09-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-111931
 Km: 219842

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Fecha: 06-02-2021
 Validez: DESFAVORABLE
 Informe: 14007-21-014525
 Km: 213970

Conforme de
 Firmado por

GONZALES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO

19-01-2024

12:49:31

OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB

19-01-2024

11:37:45

Contiene 2
 firmas digitales



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3** La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4291BYF	Nº IDENTIFICACION: 478
KM CHASIS: 126248	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: REYMA V200MD / H. ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





Nº SERIE **26762228 B**
Piaggio España, S. A. U.
 C/ Antigua Ctra. N. III. 99 (Km 24,600)
 28500 Arganda del Rey (Madrid)
 Telef. 91 875 01 00

MATRÍCULA

(478)

Número de Identificación: ZAF58H00000456053

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo:

0000422003

2 0 1 1 CAMION CAJA

Marca: **PIAGGIO**
 Tipo: **885F**
 Variante: **V1 LP-TRACF**
 Denominación comercial: **PORTER DIESEL**
 Tara (kg): **795**
 MTMA/MMA (Kg): **1.550**
 MTMA/MMA 1º E (kg): **680**
 MTMA/MMA 2º E (kg): **1.000**
 MTMA/MMA 3º E (kg):
 MTMA/MMA 4º E (kg):
 MMR S/F, c/F (kg):
 Neumáticos: **4 155-R12C**
 Nº de asientos: **2**
 Volumen de bodega:

Clase:
 Altura total (mm): **1.705**
 Anchoa total (mm): **1.450**
 Via anterior/posterior (mm):
 Longitud total (mm): **3.745**
 Voladizo posterior (mm): **1.085**
 Distancia eje 1º/2º (mm): **1.810**
 Distancia eje 2º/3º (mm):
 Distancia eje 3º/4º (mm):
 Distancia 5ª rueda/ult. (mm):
 Motor: Marca: **LOMBARDINI**
 Tipo: **D** **LDW1804/P**
 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): **4/1371,00**
 Potencia fiscal (real) (CV/KW): **16,83/28,00**

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Observaciones: **VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.**

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.**, certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña **1531**, así como con las opciones arriba incluidas.

Madrid, 14 de Mayo de 2000
 Firma:

3200010239/140502

Sociedad inscrita, R. Mer. Madrid, T. 739, G. 304, Secc. 3ª,
 Libro Sides. Inscr. 1ª, F. 154, H. 2322 - C.I.F. - A-28053577

Fco. RICARDO GLEZ GUADALUPE

Reformas autorizadas:

22-07-04 .- SE LEGALIZA DISPOSITIVO LUMINOSO VI DE SEÑALIZACION ESPECIAL RESP.TEC



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha: 11-07-2018 Validez: DESFAVORABLE N.º Informe: 14007-18-085096 Km: 119284	(Sello)	Fecha de Validez: 12-01-2019 Informe: 14007-18-085096 Km: 112204	(Sello)
Fecha: 10-01-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-003148 Km: 121228	(Sello)	Fecha: 11-01-2019 Validez: 12-07-2019 Informe: 14007-19-003674 Km: 121238	(Sello)
Fecha de Validez: 09-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-037015 Km: 124413	(Sello)	Fecha: 11-07-2019 Validez: 12-01-2020 Informe: 14007-19-085157 Km: 124422	(Sello)
Fecha: 13-01-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-003389 Km: 126245	(Sello)	Fecha: 15-01-2020 Validez: 15-07-2020 Informe: 14007-20-083353 Km: 126245	(Sello)
Fecha: 14-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-058916 Km: 126245	(Sello)	Fecha: 15-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-088225 Km: 126245	(Sello)
Fecha: 22-07-2020 Validez: 15-01-2021 Informe: 14007-20-082847 Km: 126245	(Sello)	Fecha: 15-12-2020 Validez: 15-06-2021 Informe: 14001-20-044355 Km: 127.917	(Sello)
Fecha: 14-06-2021 Validez: 15-12-2021 Informe: 14007-21-071410 Km: 130.192	(Sello)	Fecha: 09-12-2021 Validez: 15-06-2022 Informe: 14007-21-146909 Km: 134.147	(Sello)
Fecha de la Inspección: Validez hasta/por:		Fecha de la Inspección: Validez hasta/por:	
N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	N.º informe inspec. Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: **FSFQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:37:45



Contiene 2
firmas digitales



PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

A MATRÍCULA 4291 BYF	B FECHA DE MATRÍCULACIÓN 19-07-2002	FECHA DE 1ª MATRÍCULACIÓN
C APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
D NOMBRE	E DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUM) LINDARAJA 2	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F MARCA PIAGGIO
G SERIE Y NUMERO DEL BASTIDOR ZAPS8500000456053	CARGA MÁXIMA AUTORIZADA 1550	
MODELO PORTER DIESEL	NUMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

a 19

de

JULIO

de 2002

EL JEFE DE TRAFICO



Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4331BYF	Nº IDENTIFICACION: 479
KM CHASIS: 35429	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: REYMA V200MD / H. ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales











Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



 Piaggio España, S. A. U. Cr. Antigua Ctra. N. III, 39 (km 24,600) 28500 Arganda del Rey (Ma) (Id) Telef. 91 875 01 00		N° SERIE 26759163 ^B MATRICULA
Número de identificación: ZAPS8540000435768		(499) N° CERTIFICADO 0000419360
Clasificación del vehículo: 2 0 1 1 CAMION CAJA		
Marca: PIAGGIO Tipo: S85F Variante: V2 LP-TRMCF Denominación comercial: PORTER DIESEL Tara (kg): 795 MTMA/MMA (kg): 1.550 MTMA/MMA 1º E (kg): 680 MTMA/MMA 2º E (kg): 1.000 MTMA/MMA 3º E (kg): MTMA/MMA 4º E (kg): MMR S/F, u/F (kg): Neumáticos: 4 155-R12C N° de asientos: 2 Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): 1.705 Anchura total (mm): 1.460 Via anterior/posterior (mm): Longitud total (mm): 3.745 Voladizo posterior (mm): Distancia eje 1/2º (mm): 1.810 Distancia eje 2/3º (mm): Distancia eje 3/4º (mm): Distancia 5ª rueda/dif. (mm): Motor: Marca: LOMBARDINI Tipo: D. LBW1404/P N° Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/1371,00 Potencia fiscal/real (C.V./KW): 10,83/23,00	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: 		
Observaciones: VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U. , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña F-1531 , así como con las opciones arriba incluidas. Madrid a. 18 de Febrero de 2002 Firma:  3200008562/180202 Sociedad inscrita: R. Mer. Madrid, T. 739, G. 304, Secc. 3ª. Libro Sdes., Inscrip. 1ª, F. 154, H. 2322 - C.I.F. - A 28053577 Fdo. RICARDO GLEZ GUADALIX		
Reformas autorizadas: 18-08-04  SE LEGALIZA DISPOSITIVO LUMINOSO DE SEÑALIZACION ESPECIAL TIPO V-2.-REFORMA Nº 46.-ITV 1812, RESP TECNICO: 		

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

MAY 01/14


CENTRO DE PUBLICACIONES
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



N.º de bastidor: ZAPS8500000455768

N.º de matrícula: 4331BYF

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: 26759163

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: Fecha: 29-12-2021 Validez: DEBEJORABLE Informe: 14007-20-2021-3 Km: 41.496	Fecha: 07-01-2022 Validez: 13-07-2022 Informe: 14007-20-2021-3 Km: 41.511	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello


Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Mód. 117/0006 02/03/2007 00/00

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO

DE

GRANADA

(479)

GR

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

A	MATRÍCULA 4331 BYF	B	FECHA DE MATRICULACIÓN 19-07-2002	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
C	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
D	NOMBRE	E	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.) LINDARAJA 2	
LOCALIDAD 18009 GRANADA		PROVINCIA GRANADA	F	MARCA PIAGGIO
G	SERIE Y NÚMERO DEL MOTOR ZAPS8500000455768	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 1550		
MODELO PORTER DIESEL		NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

19

de

JULIO

2002

EL JEFE DE TRÁFICO



Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 13 de 102



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4976CFN	Nº IDENTIFICACION: 489
KM CHASIS: 173196	H CHASIS: 12701	H EQUIPO: 11610
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie **C-800772** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **WJME2NN000C106726**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: 22 55 CAMION BASURERO	Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: 250505103001
---	---

Marca: IVECO	Classe * Clase: ---
Tipus * Tipo: E2NP00	Alçada màx. * Altura máx. (mm): 3870
Variants * Variantes: 4PSL23J5A8	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm): 2500
Denoms. comercial: MH260E31Y/PS	Via anterior / Posterior (mm): 2040/2040
Tara (kg): 15200	Long. màx. * Long. máx. (mm): 9065
MMA (kg): 26000	Vol. post. * Vol. post. (mm): 2090
MMA fr E (kg): 8000	Dist. eix 1+2n * Dist. eje 1,2 (mm): 4200
MMA 2n E (kg): 11500	Dist. eix 2n+3r * Dist. eje 2,3 (mm): 1395
MMA 3r E (kg): 7500	Dist. eix 3+4 * Dist. eje 3,4 (mm): ---
MMA 4 E (kg): ---	Dist. 5na Ruix. * Dist. 5ª Ruix. (mm): ---
MMR SF/CF (kg): 750/3500	Motor Marca: IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos: 2	Tipus * Tipo: D-F2BE0681B*
Pneumàtics * Neumáticos: B:315/80R225	Núm. Cilind. / Cilindrada (cm³): 6/7750
Vol. botiga * Volumen botiga: ---	Pre. fiscal / Real I.C.V.F. / UWh: 35,41/228

250510000014098
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complex en aquesta data la reglamentació vigent.
 El vehicle cuyas características se refieren cumple en esta fecha la reglamentación vigente.



Data * Fecha: **20/02/2003**

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:

Contrasenya Hom.: **C1-1545**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98.

EXENIO DEL USO DEL TACOGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN AREAS URBANAS PARA SERVICIO PUBLICO.

Model: AU 104 - FICHA ITV - März 2000
TAXA 20.350,19€



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



NO

Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-02-07 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 12-02-05 Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE Núm. informe inspec.: 15592	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-02-07 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 12-02-05 Segell * Sello - Firma inspector: 9001 Núm. informe inspec.: 70315
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-02-07 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 05-02-07 Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE Núm. informe inspec.: 17485	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-02-05 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 04-02-06 Segell * Sello - Firma inspector: A Núm. informe inspec.: 16288
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-02-07 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 05-02-07 Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE Núm. informe inspec.: 17425	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-02-07 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 07-02-07 Segell * Sello - Firma inspector: A Núm. informe inspec.: 17577
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-02-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-02-09 Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE Núm. informe inspec.: 18869	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-02-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 11-02-09 Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE Núm. informe inspec.: 20186

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA: 4976 CFM	
Fecha de la inspección: 09-02-10 Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec: 14648 Firma:		N.º informe inspec: Firma:	
Fecha de la inspección: 18-02-10 Valedera hasta por: 18-02-11		Fecha de la inspección: 05-03-10 Valedera hasta por:	
N.º informe inspec: 18415 Firma:		N.º informe inspec: Firma:	
Fecha de la inspección: 15-02-11 Valedera hasta por: 15-02-12		Fecha de la inspección: 02-10-2014 Valedera hasta por: 02-10-2015	
N.º informe inspec: 12805 Firma:		N.º informe inspec: 102431 Firma:	
Fecha de la inspección: 20-02-13 Valedera hasta por: 20-02-13		Fecha de la inspección: 26-03-15 Valedera hasta por: 26-03-15	
N.º informe inspec: 13670 Firma:		N.º informe inspec: 15071 Firma:	
Fecha de la inspección: 13-02-2013 Valedera hasta por: 04-09-2013		Fecha de la inspección: 26-03-15 Valedera hasta por: 26-03-15	
N.º informe inspec: 115201 Firma:		N.º informe inspec: 35415 Firma:	
Fecha de la inspección: 02-09-13 Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: 03-09-15 Valedera hasta por: 03-03-16	
N.º informe inspec: 93903 Firma:		N.º informe inspec: 104901 Firma:	
Fecha de la inspección: 06-07-13 Valedera hasta por: 06-03-14		Fecha de la inspección: 04-03-2016 Valedera hasta por: 04-03-2016	
N.º informe inspec: 92085 Firma:		N.º informe inspec: Firma:	
Fecha de la inspección: 01-09-14 Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: 02-09-14 Valedera hasta por: 02-09-14	
N.º informe inspec: 14065 Firma:		N.º informe inspec: Firma:	

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha: 01-03-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-02473 Km: 87892	(Sello)	Fecha de Validez: N.º Informe: Fecha: 02-03-2017 Validez: 02-09-2017 Informe: 14007-17-02521 Km: 87894	(Sello)
Fecha: 04-09-2017 Validez: 04-03-2018 Informe: 14007-17-10783 Km: 108734	(Sello)	Fecha de Validez: N.º Informe: Fecha: 02-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-02765 Km: 119471	(Sello)
Fecha: 05-03-2018 Validez: 05-09-2018 Informe: 14007-18-0280 Km: 119471	(Sello)	Fecha: 05-09-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-11274 Km: 136127	(Sello)
Fecha: 05-09-2018 Validez: 05-03-2019 Informe: 14007-18-11312 Km: 136137	(Sello)	Fecha: 04-03-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-02868 Km: 181047	(Sello)
Fecha: 05-03-2019 Validez: 05-09-2019 Informe: 14007-19-03150 Km: 151050	(Sello)	Fecha: 02-09-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-13370 Km: 166553	(Sello)
Fecha: 03-09-2019 Validez: 05-03-2020 Informe: 14007-19-11430 Km: 167855	(Sello)	Fecha: 03-03-2020 Validez: 05-09-2020 Informe: 14007-20-036745 Km: 183747	(Sello)
Fecha: 02-09-2020 Validez: 05-03-2021 Informe: 14007-20-081041 Km: 200799	(Sello)	Fecha: 21-01-2021 Validez: 21-07-2021 Informe: 14007-21-006357 Km: 213.679	(Sello)
Fecha: 20-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-091641 Km: 229.439	(Sello)	Fecha: 22-07-2021 Validez: 22-01-2022 Informe: 14007-21-091590 Km: 229.442	(Sello)

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



489

MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA DE TRÁFICO

PERMISO DE CIRCULACIÓN.—Certificat d'Immatriculació

A MATRÍCULA	B FECHA DE MATRICULACIÓN	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
	05-01-2003	
C APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	JUAN CARLOS OLIVARES DE GRANADA	
D NOMBRE	E DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º)	
	PLAZA CADICE 12	
LOCALIDAD	PROVINCIA	F MARCA
GRANADA	GRANADA	IVECO
G SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR	MASA MÁXIMA AUTORIZADA	
4380000000104726	24000	
MODELO	NÚMERO DE PLAZAS	SERVICIO A QUE SE DESTINA
MI 260R31EP5	002	PARTICULAR

GRANADA, a 04 de MARZO de 2003

EL JEFE DE TRÁFICO:





Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5103CFF	Nº IDENTIFICACION: 490
KM CHASIS: 510493	H CHASIS: 10712	H EQUIPO: 10384
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales









Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Núm. serie C-800726 A MATRÍCULA  Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme	
Núm. IDENTIFICADÓ: N.º IDENTIFICACIÓN: WJME2NN000C108954	
CLASSIFICADÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:	Núm. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO:
22 55 CAMION BASURERO	
Marca: IVECO Tipus * Tipo: E2NP00 Variant * Variante: 4P5L23J3AB Denom. comercial: MH260E31Y/PS Tara (kg): 15200 MMA (kg): 26000 MMA 1r E (kg): 8000 MMA 2n E (kg): 11500 MMA 3r E (kg): 7500 MMA 4r E (kg): --- MMA SP/CF (kg): 750/3500 Núm. de eixos * N.º de ejes: 2 Pneumàtics * Neumáticos: B: 315/80R22.5 Neumàtics:	Classe * Clase: Alçada màx. * Altura màx. (mm): 3870 Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): 2500 Via anterior / Posterior (mm): 2040/2040 Long. màx. * Long. màx. (mm): 9065 Vol. post. * Vol. post. (mm): 2090 Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 4200 Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): 1395 Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): --- Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm): --- Motor Marca: IVECO Tipus * Tipo: D-F2BE0681B* Núm. Cilind. / Cilindrada (cm³): 6/7790 Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): 35,41/228
Volum bodega * Volumen bodega:	
250510000014102 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	
El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.	
Per (Organització) (AS y VEHÍCULO) (Organismo Inspector)	
	
Data * Fecha: 12/02/2003 Valida fins * Validez hasta:	
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Cont. x. a. a. Hom.: C3-1545 CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98. -EXENTO DEL USO DEL TACOGRAFO POR DEDICARSE AL SERVICIO PUBLICO EN AREAS URBANAS. I.I.V.1812. 	


Model·l AU 104 - FIXA ITV - Març 2000
 AXA 2003 0.18 W

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



TARGETA
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
 INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICULOS


IT PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-02-04 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-02-05 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 20379 SEUVE Indaluma, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-08-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 05-08-09 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 11581
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-02-05 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 03-02-06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 15249 SEUVE Indaluma, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-02-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: ESTAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 19473
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-02-07 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-02-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 21879 SEUVE Indaluma, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-02-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 04-02-10 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 20102/07
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22/02/06 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 22/02/06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 23276 SEUVE Indaluma, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-02-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-02-11 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 14560

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
 firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 5103CFF	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 20/01/12 DESAVORABLE	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 07/02/11	N.º informe inspec. Firma: 10315	N.º informe inspec. Firma: 10315
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 23-01-2012 23-01-2013	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 22-01-13 22-08-13	N.º informe inspec. Firma: 11001	N.º informe inspec. Firma: 19364
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 03-01-13 DESAVORABLE	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 04-09-13	N.º informe inspec. Firma: 04506	N.º informe inspec. Firma: 9493 DESAVORABLE
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 07-07-13 07-07-14	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 03-05-14 DESAVORABLE	N.º informe inspec. Firma: 24485	N.º informe inspec. Firma: 36657K
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 07-07-14 07-07-15	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-05-14 05-09-14	N.º informe inspec. Firma: 24485	N.º informe inspec. Firma: 2555
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 DESAVORABLE	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 05-09-15	N.º informe inspec. Firma: 104990	N.º informe inspec. Firma: 380214
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-15 05-09-15	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-15 DESAVORABLE	N.º informe inspec. Firma: 104990	N.º informe inspec. Firma: 105062
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-2015 05-03-2016	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 04-05-16	N.º informe inspec. Firma: 105017	N.º informe inspec. Firma: 406994
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-2015 05-03-2016	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 04-05-16	N.º informe inspec. Firma: 105017	N.º informe inspec. Firma: 406994

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	04-03-16 04-03-16	Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	05-09-15 05-09-15
N.º informe inspec:	412-252K 263+2	N.º informe inspec:	107-191 438-711Km
Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	06-10-2016 7-03-2016	Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	07-10-2016 07-10-2016
N.º informe inspec:	107669 23878K	N.º informe inspec:	103180 23878K
Fecha: Validez: Informe: Km:	23-03-2017 DESFAVORABLE 14007-17-035172 453740	Fecha: Validez: Informe: Km:	24-03-2017 24-09-2017 14007-17-035830 453748
Fecha: Validez: Informe: Km:	26-09-2017 26-03-2018 14007-17-112267 465278	Fecha: Validez: Informe: Km:	21-07-2018 DESFAVORABLE 14007-13-011771 477311
Fecha: Validez: Informe: Km:	26-03-2018 26-09-2018 14007-18-011729 477304	Fecha: Validez: Informe: Km:	24-09-2018 DESFAVORABLE 14007-18-121550 488347
Fecha: Validez: Informe: Km:	24-09-2018 26-03-2019 14007-18-121550 488348	Fecha: Validez: Informe: Km:	22-03-2019 DESFAVORABLE 14007-19-038126 498278
Fecha: Validez: Informe: Km:	22-03-2019 26-09-2019 14007-19-008422 498294	Fecha: Validez: Informe: Km:	19-09-2019 DESFAVORABLE 14007-19-121550 507505
Fecha: Validez: Informe: Km:	19-09-2019 26-03-2020 14007-19-121550 507506	Fecha: Validez: Informe: Km:	29-05-2020 26-09-2020 14007-20-031045 520708

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



N.º de bastidor: WJME2NN000C108954

N.º de matrícula: 5103CFF

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00800726/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 18-09-2020 Validez: 26-03-2021 Informe: 1406720-032957 Km: 525.091	Fecha: 23-03-2021 Validez: 26-09-2021 Informe: 1400721-032957 Km: 532.375	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello


Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 www.itv.es

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

490

AGR

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

A	MATRICULA 5103 ECF	B	FECHA DE MATRICULACIÓN 20-02-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
C	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL ENCMI AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
D	NOMBRE	E	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º) PLAZA CARMEN 10	
LOCALIDAD 15003 GRANADA		PROVINCIA GRANADA	F	MARCA IVECO
G	TIPO Y NÚMERO DEL VEHICULO MINE2ANCC000104454		MASA MÁXIMA AUTORIZADA 20000	
MODELO NH 260 E33 X PT		NÚMERO DE PLAZAS 000	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA a 20 de FEBRERO de 2003
 EL JEFE DE TRÁFICO



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de **GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AVE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4686CFF	Nº IDENTIFICACION: 491
KM CHASIS: 427754	H CHASIS: 24620	H EQUIPO: 8428
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 30 de 102





Núm. de registre: **C-800725** A
 Gerència d'Indústria,
 Comerç i Turisme

Núm. de matrícula: **A**



Núm. de matrícula: **A**

Núm. de certificació:
 N° de registre:

WJME2NH000C106048

CLASSIFICACIÓ DE VEHICLES:
 CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO:

22-55 CAMION BASURERO

Núm. de certificació:
 N° de registre:

250504303004

Marca: **IVECO**
 Tipus * Tipus: **E2NF00**
 Variant * Variant: **4TSL2J32SAB**
 Codi de comercial: **MH26ME31V/PS**
 Taxa (kg): **15200**
 MADA (kg): **26000**
 MADA si E (kg): **8000**
 MADA a E (kg): **11500**
 MADA a E (kg): **7500**
 MADA et E (kg): **7500/3500**
 MADA si C (kg): **2**
 Núm. de sèries * N° de sèries: **B: 315/80R22.5**
 Pneumàtics * Pneumàtics:

Classe * Classe: **IVECO**
 Ajuda rta. * Ajuda rta. front: **3870**
 Ajuda rta. * Ajuda rta. dret: **2500**
 Va anterior / Posterior (mm): **2040/2040**
 Long rta. * Long rta. front: **9065**
 Vol. post. * Vol. post. front: **2090**
 Dist. ax. rta. * Dist. ax. 152° front: **4200**
 Dist. ax. dret. * Dist. ax. 25° front: **1395**
 Dist. ax. dret. * Dist. ax. 35° front: **1395**
 Dist. ax. dret. * Dist. ax. 45° front: **1395**
 Nou Motor: **IVECO**
 Tipus * Tipus: **D-E2NE061B4**
 Núm. Sèrie / Identificació sèrie: **6/7790**
 Pot. Sèrie / Identificació pot. Sèrie: **35,41/228**

Identificació: **U4870100014101**

El vehicle del qual s'inclouen les característiques
 continguts en aquesta data la registració s'ha

El vehicle, en les característiques se registra
 sempre en esta fecha la registració s'ha

Data * Fecha: **12/02/2005**
 Vista Vig. * Primer Vista:



Observacions * Observaciones: **Reformar autoritzades * Reformar autoritzades**
 Codi d'Examen: **Hem. 1** CI-1545

COMPLIE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SERIAL TIPO V-2 SEGUN
 ANEXO XI RD 2822/98.

BENIJO DEL USO DEL TROCENAR Y DE LIMPIAR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE
 EN AREAS URBANAS PARA SERVICIO PUBLICO.



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
 firmas digitales





Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme

TARGETA
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES
TARJETA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I T PERIÒDIQUES • I T PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspecció: Núm. informe inspecció: Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspecció: Núm. informe inspecció:	19-02-04 19-02-05 21436 21436 09-02-06 09-02-06 06-06-07 06-06-07 13441 13441	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspecció: Núm. informe inspecció: Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspecció: Núm. informe inspecció:	03-02-05 03-02-06 16036 16036 04-02-07 04-02-07 04-02-07 04-02-07 119 119

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por

GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	25-01-2019 23-02-19	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	10498	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	18-02-2019 18-02-2019	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	10498	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	30-12-2016 30-06-2017	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	350790	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	29-12-2017 14-07-17	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	383144	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	03-07-2018 14-07-18	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	394464	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	03-01-2019 14-07-19	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	409335	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	04-01-2019 19-09-19	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	408244	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	29-06-2017 28-12-2017	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	359120	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	29-12-2016 29-12-2016	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	35885	N° Informe índice:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por	04-07-2018 04-07-2018	Fecha de la inspección: Validez: hasta por
N° Informe índice:	383146	N° Informe índice:

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 408248	Fecha: 06-01-2019 Validez: 06-07-2019 Informe: 14007-15-0019661 Validez: 14007-15-0019661 Km: 408248		
Fecha: 07-01-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-001049 Km: 432176	Fecha: 09-01-2020 Validez: 09-07-2020 Informe: 14007-20-002339 Km: 432180		
Fecha: 09-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-058486 Km: 445945	Fecha: 13-07-2020 Validez: 13-01-2021 Informe: 14007-20-058486 Km: 445947		
Fecha: 08-01-2021 Validez: 13-07-2021 Informe: 14007-20-010410 Km: 459 071			
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:		
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:		
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:		
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km:		

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA DE TRAFICO
DE
GRANADA

GR

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'Immatriculation

A	MATRICULA 4686 CFF	B	FECHA DE MATRICULACIÓN 20-02-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
C	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
D	NOMBRE	E	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUM.) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA		PROVINCIA GRANADA	F	MARCA IVECO
G	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJME2NN000C106048		CARGA MÁXIMA AUTORIZADA 26000	
MODELO NH 360 E 31Y PS		NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA 20 de FEBRERO de 2003

EL JEFE DE TRAFICO:





* 4 6 8 6 C F F *

FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5066CFF	Nº IDENTIFICACION: 492
KM CHASIS: 135572	H CHASIS: 25279	H EQUIPO: 8716
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



JUNTA DE ANDALUCIA Nº SERIE 4329088 A
CONSEJ. ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA
DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA

MATRICULA
5066CFP

Número de identificación: WJME2NN000C109023

493

Clasificación del vehículo: 22-55 CAMION MMA > 12.000. KG BASURERO Nº CERTIFICADO NP-1812-11-00454

Marca:	IVECO	Clase:	----
Tipo:	E2NP00	Altura total (mm):	3870
Variante:	4PSL23JSA8	Anchura total (mm):	2500
Denominación comercial:	MH260E31Y/PS	Via anterior/posterior (mm):	2040/2040
Tara (kg):	15200	Longitud total (mm):	9065
MTMA/MMA (Kg):	26000	Voladizo posterior (mm):	2090
MTMA/MMA 1º E (kg):	8000	Distancia eje 1º/2º (mm):	4200
MTMA/MMA 2º E (kg):	11500	Distancia eje 2º/3º (mm):	1395
MTMA/MMA 3º E (kg):	7500	Distancia eje 3º/4º (mm):	----
MTMA/MMA 4º E (kg):	----	Distancia 3ª rueda/ult. (mm):	----
MMR S/F, c/F (kg):	750/3500	Motor: Marca:	IVECO
Neumáticos:	8-315/80R22,5	Tipo:	D - F2BE0681B*
Nº de ejes:	2	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	6/7790
Volumen de bodega:	----	Potencia fiscal/real (CV/F/NW):	35,41/228

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,



Fecha: 22-02-2011 Valedera por:


- Observaciones y reformas autorizadas:
- C.H.: CI-1545
 - PELIGROS. 22.02.2011 DUPLICADO DE LA TARJETA ITV DE FECHA 07.02.2003. ITV1812.
 - GRANYANELLA (ITV LOS) 07.02.2003 INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGÚN ANEXO XI RD 2822/98. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 22-02-2011 Valedera hasta/por: 22-02-2012 Nº informe inspección: 17310 Firma: Sello:	Fecha de inspección: 16-02-2012 Valedera hasta/por: 16-02-2013 Nº informe inspección: 16373 Firma: Sello:
Fecha de inspección: 18-02-13 Valedera hasta/por: 20-02-13 Nº informe inspección: 17390 Firma: Sello:	Fecha de inspección: 28-08-2013 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: 89803 Firma: Sello:
Fecha de inspección: 22-08-13 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: 16035 Firma: Sello:	Fecha de inspección: 26-08-13 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: 81211 Firma: Sello:
Fecha de inspección: 27-08-13 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: DESFAVORABLE Firma: Sello:	Fecha de inspección: 21-02-14 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: 21350 Firma: Sello:

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NN000C109023

Nº de matrícula: 5066CFF

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 04329088/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 25-02-2014 Validez: 25-08-2014 Firma y sello: 22525	Fecha: 25-08-15 Validez: 25-02-15 Firma y sello: 287457	Fecha: 19-02-15 Validez: 19-08-15 Firma y sello: 253428 km
Fecha: 19-02-15 Validez: 19-08-15 Firma y sello: 301112	Fecha: 26-08-15 Validez: 26-02-16 Firma y sello: 120371	Fecha: 18-02-16 Validez: 18-08-16 Firma y sello: 57 km
Fecha: 17-08-16 Validez: 17-02-17 Firma y sello: 99257 2748 km	Fecha: 14-02-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-019 Km: 4600	Fecha: 15-02-2017 Validez: 15-08-2017 Informe: 14007-18-019251 Km: 460
Fecha: 14-08-2017 Validez: 14-02-2018 Informe: 14007-18-019438 Km: 62544	Fecha: 14-02-2018 Validez: 14-08-2018 Informe: 14007-18-019437 Km: 78574	Fecha: 10-08-2018 Validez: 14-02-2019 Informe: 14007-18-101199 Km: 95310


Centro de Inspecciones Técnicas de Vehículos, Energía y Turismo

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 12-02-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-019237 Km: 111536	Fecha: 13-02-2019 Validez: 14-08-2019 Informe: 14007-19-019768 Km: 111538	Fecha: 13-08-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-104444 Km: 128327
Fecha: 14-08-2019 Validez: 14-02-2020 Informe: 14007-19-128343 Km: 128343	Fecha: 13-02-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-018199 Km: 145834	Fecha: 14-02-2020 Validez: 14-02-2020 Informe: 14007-20-018941 Km: 145840
Fecha: 14-08-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-073558 Km: 163097	Fecha: 14-08-2020 Validez: 14-08-2021 Informe: 14007-20-075366 Km: 163100	Fecha: 11-12-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-129041 Km: 173.891
Fecha: 28-12-2020 Validez: 28-06-2021 Informe: 14007-21-130958 Km: 173.897	Fecha: 17-06-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-073488 Km: 189.445	Fecha: 18-06-2021 Validez: 28-12-2021 Informe: 14007-21-074415 Km: 189.449
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



MINISTERIO DEL INTERIOR				
JEFATURA DE TRAFICO				
GRANADA				
492 CR				
PERMISO DE CIRCULACIÓN.—Certificat d'immatriculacion				
A	MATRÍCULA 5066 CFF	B	FECHA DE MATRICULACIÓN 20-02-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
C	MUNICIPIO O ENTORNO SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
D	NOMBRE	E	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUM) PLAZA CARMEN 12	
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F	MARCA IVECO
G	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJME2NN000C109023	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 26000		
	MODELO MH 260 E31 Y PS	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVIDO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	
GRANADA 20 de FEBRERO de 2003				
EL JEFE DE TRAFICO:				
 * 5 0 6 6 C F F *			 	

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 42 de 102



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 9465CGB	Nº IDENTIFICACION: 493
KM CHASIS: 33336	H CHASIS: 30384	H EQUIPO: 8199
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACION: **WJMA1VM000C116052**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASSIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**

Núm. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO: **250507703006**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:		Alçada màx. * Altura máx. (mm):	3900
Variants * Variantes:	4PN3C1C	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	2500
Denom. comercial:	MH190E27/P	Va anterior / Posterior (mm):	2040/1805
Tara (kg):	13070	Long. màx. * Long. máx. (mm):	8300
MMA (kg):	18000	Vol. post. * Vol. post. (lmm):	2010
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1o/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4500
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5na Rul. * Dist. 5.º Rul. (mm):	---
MMR SF/CF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F2BE0681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6x315/80R22,5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³):	6/7790
Neumàtics:	156/15	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	35,41/200
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

250510000014515

El vehicle del qual s'indiquen les característiques complex en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Autoritat * Por el Organismo Autoridad



Data * Fecha: **18/03/2003**

Valida fins * Validez hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:

Contrastada Hom.: **C1-1558**

CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.// INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI R.D. 2827/98.

Model AU 104 - FITXA ITV - Març 2000

2003.1.8.10.4

Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria,
 Comerç i Turisme

TARGETA
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-03-08 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 07-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.: 20081	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-03 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 04-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.: 27288
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-03-08 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 13-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.: 33302	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-03-08 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 08-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.: 30.120
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-03-2008 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 13-03-2008 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.: 37788	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 20-03-08 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 20-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.: 61196
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-03-07 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 27-03-10 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 19-10-08 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 19-10-10 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Num. informe inspec.: 124124

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
 firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA
Fecha de la inspección: 20-10-2016 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 24-10-2014 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	9065-26B
Nº informe inspec: 182465	Nº informe inspec: 70532	
Fecha de la inspección: 24-10-10 Valedera hasta por: 25-10-11	Fecha de la inspección: 24-10-11 Valedera hasta por: 24-10-12	
Nº informe inspec: 106831	Nº informe inspec: 106602	
Fecha de la inspección: 23-10-13 Valedera hasta por: 25-09-13	Fecha de la inspección: 10-01-13 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	
Nº informe inspec: 106831	Nº informe inspec: 106586	
Fecha de la inspección: 10-03-2013 Valedera hasta por: 11-03-2014	Fecha de la inspección: 21-03-14 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	
Nº informe inspec: 106831	Nº informe inspec: 32901	
Fecha de la inspección: 21-03-2014 Valedera hasta por: 21-03-2015	Fecha de la inspección: 15-03-15 Valedera hasta por: 15-03-15	
Nº informe inspec: 33013	Nº informe inspec: 368657Km	
Fecha de la inspección: 16-03-15 Valedera hasta por: 16-03-15	Fecha de la inspección: 17-09-2015 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	
Nº informe inspec: 30858	Nº informe inspec: 1097087	
Fecha de la inspección: 16-03-15 Valedera hasta por: 16-03-15	Fecha de la inspección: 10-05-16 Valedera hasta por: 10-05-16	
Nº informe inspec: 391860M	Nº informe inspec: 702206	
Fecha de la inspección: 09/09/2016 Valedera hasta por: 09/09/2017	Fecha: 06-03-2017 Validez: 08-09-2017 Informe: 14007-17-027939 Km: 435371	
Nº informe inspec: 109052		

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA	
Fecha: 07-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-029323 Km: 454152	(Sello)	Fecha: 08-09-2017 Validez: 08-03-2018 Informe: 14007-17-110018 Km: 443489	(Sello)
Fecha: 08-03-2018 Validez: 06-09-2018 Informe: 14007-18-030065 Km: 454153	(Sello)	Fecha: 06-09-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-113575 Km: 4145	(Sello)
Fecha: 07-09-2018 Validez: 08-03-2019 Informe: 14007-18-114142 Km: 4152	(Sello)	Fecha: 05-03-2019 Validez: 08-09-2019 Informe: 14007-19-029323 Km: 18074	(Sello)
Fecha: 05-09-2019 Validez: 08-03-2020 Informe: 14007-19-115421 Km: 30454	(Sello)	Fecha: 07-03-2020 Validez: 08-09-2020 Informe: 14007-20-029032 Km: 36151	(Sello)
Fecha: 07-09-2020 Validez: 08-03-2021 Informe: 14007-20-092695 Km: 47833	(Sello)	Fecha: 04-03-2021 Validez: 08-09-2021 Informe: 14007-21-029031 Km: 68230	(Sello)
Fecha de la inspección: Validez hasta por:		Fecha de la inspección: Validez hasta por:	
Nº informe inspec:	(Sello)	Nº informe inspec:	(Sello)
Fecha de la inspección: Validez hasta por:		Fecha de la inspección: Validez hasta por:	
Nº informe inspec:	(Sello)	Nº informe inspec:	(Sello)
Fecha de la inspección: Validez hasta por:		Fecha de la inspección: Validez hasta por:	
Nº informe inspec:	(Sello)	Nº informe inspec:	(Sello)

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

A MATRICULA 9465 CGB	B FECHA DE MATRICULACION 25-03-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACION
C APELLIDO O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
D NOMBRE	E DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F MARCA IVECO
G SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJMA1VM000C116052	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 18000	
MODELO MH 190E 27	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA 25 de MARZO 2003

EL JEFE DE TRAFICO.



Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 9484CGB	Nº IDENTIFICACION: 494
KM CHASIS: 110084	H CHASIS: 30574	H EQUIPO: 8830
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: WJMA1VM000C115979

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: 22 55 CAMION BASURERO
Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: 250507703007

Marca:	IVECO	Classe * Classe:	---
Tipus * Tipus:		Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3900
Variants * Variantes:	4FN3C1C	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	MH190E27/P	Via anterior / Posterior (mm):	2040/1805
Tara (kg):	13070	Long. màx. * Long. màx. (mm):	8300
MMA (kg):	18000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2010
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1/2n * Dist. eje 1/2º (mm):	4500
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2/3º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3/4º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. eix R/del. * Dist. S.º R/del. (mm):	---
MWR SFICF (kg):	750/3500	Motor/Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipus:	D-F2BE0681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6, 315/80R22, 5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
	156/15	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	35, 41/200
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

250510000014514
El vehicle del qual s'indiquen les característiques complexa en aquesta data la reglamentació vigent.
El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector. / Por el Organismo Inspector

Data * Fecha: 18/03/2003
Valida fins * Validez hasta:



Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contrassenya Hom.: CI-1558
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24. // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO R.D. 2822/98.

* EXENTO DEL USO DEL TACÓGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN ÁREAS URBANAS PARA SERVICIO PÚBLICO.

1810
Innova Andalusia, S.A.


Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45



Contiene 2 firmas digitales



TARGETA
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-03-06 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 08-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 30621	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-03-04 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 05-03-05 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 27797
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-03-06 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 06-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 29049	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-03-05 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 09-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 30481
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-03-05 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 13-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 35153	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-05 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 10-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 41117
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-03-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 17-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: DEFAVORABLE Núm. informe inspecc.: 26497	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-03-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 17-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 28681

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
 firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 9484668	
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 27-03-13 N.º informe inspec: 21545	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 16-03-11 N.º informe inspec: 21545		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 02-04-13 N.º informe inspec: 21637	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 28-3-13 N.º informe inspec: 21574		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 01-10-13 N.º informe inspec: 105017	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 20-09-14 N.º informe inspec: 15916mi		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 21-3-14 N.º informe inspec: 15916mi	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 18-09-15 N.º informe inspec: 15916mi		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 16-9-16 N.º informe inspec: 15928	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-05-16 N.º informe inspec: 20007		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 11-03-16 N.º informe inspec: 20007	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-17 N.º informe inspec: 20007		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 30-06-16 N.º informe inspec: 25491Rm	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-17 N.º informe inspec: 25491Rm		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 13/09/2016 N.º informe inspec: 25491Rm	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 8/03/2017 N.º informe inspec: 25491Rm		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2017 N.º informe inspec: 14007-17-030399	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2017 N.º informe inspec: 14007-17-030399		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2017 N.º informe inspec: 14007-17-030399	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-09-2017 N.º informe inspec: 14007-17-112519		

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha: 13-09-2018 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-19-033745 Km: 81200	(Sello)	Fecha: 12-09-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-116216 Km: 833850	(Sello)
Fecha: 14-09-2018 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-18-117065 Km: 834719	(Sello)	Fecha: 12-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-033888 Km: 95178	(Sello)
Fecha: 13-03-2019 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-19-033745 Km: 95184	(Sello)	Fecha: 10-09-2019 Validez: 14-03-2020 Informe: 14007-19-117820 Km: 107010	(Sello)
Fecha: 12-03-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-031102 Km: 120340	(Sello)	Fecha: 20-05-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-033196 Km: 120365	(Sello)
Fecha: 22-05-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-034124 Km: 120373	(Sello)	Fecha: 23-05-2020 Validez: 14-09-2020 Informe: 14007-20-033857 Km: 120387	(Sello)
Fecha: 14-09-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-038521 Km: 128243	(Sello)	Fecha: 17-09-2020 Validez: 17-03-2021 Informe: 14007-20-038800 Km: 128245	(Sello)
Fecha: 15-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-028826 Km: 143.407	(Sello)	Fecha: 19-03-2021 Validez: 19-09-2021 Informe: 14007-21-031588 Km: 143.421	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedora hasta por:		Fecha de la inspección: Valedora hasta por:	
N.º informe inspec:		N.º informe inspec:	
Firma:	(Sello)	Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

A	MATRÍCULA 9484 CGB	B	FECHA DE MATRICULACIÓN 25-03-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
C	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
D	NOMBRE	E	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º) PLAZA CARMEN 12	
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F	MARCA IVECO
G	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJMA1VM000C115979	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 18000		
	MODELO MH 190 E27	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

25

de

MARZO

de

2003

EL JEFE DE TRAFICO



[Handwritten Signature]

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6697CGK	Nº IDENTIFICACION: 495
KM CHASIS: 73138	H CHASIS: 25106	H EQUIPO: 7037
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Núm. sèrie: **C-800887** A MATRÍCULA

415



Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICADÓ:
N.º IDENTIFICACION: **WJMA1VM000C115838**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACION DEL VEHICULO:

22 55 CAMION BASURERO

Núm. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO:

250508403014

Marca: **IVECO**
Tipus * Tipo: **A1VP00**
Variant * Variante: **4FN3C1C**
Denom. comercial: **MH190E27/P**
Tara (kg): **13070**
MMA (kg): **18000**
MMA 1r E (kg): **8000**
MMA 2r E (kg): **11500**
MMA 3r E (kg): **---**
MMA 4r E (kg): **---**
MMR SF/CF (kg): **750/3500**
Núm. de seients * N.º de asientos: **2**
Pneumàtics *
Neumáticos: **6:315/80R22.5**

Classe * Clase: **---**
Alçada màx. * Altura màx. (mm): **3900**
Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): **2500**
Via anterior / Posterior (mm): **2040/1805**
Long. màx. * Long. màx. (mm): **8300**
Vol. pass. * Vol. pass. (mm): **2010**
Dist. eix 1r/2r * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4500**
Dist. eix 2r/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**
Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**
Dist. Sra R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm): **---**
Motor Marca: **IVECO**
Tipus * Tipo: **D-F2BE0681C***
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): **6/7790**
Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): **35,41/200**

A ITV - Març 2000

Model A6

Núm. bodegü * Volumen bodega: **---**
50510000014621

El vehicle del qual s'indiquen les característiques,
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan,
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inscripció * Por el Organismo Registrador



Data * Fecha: **25/03/2003**

Valida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:

Contrassenya Nom.: **C1-1558**

CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98.

* EXENTO DEL USO DEL TACÓGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN ÁREAS URBANAS PARA SERVICIO PÚBLICO.



Moove
Andalucía S.A.

I.A. - 25/03/03 10 E

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria,
 Comerç i Turisme



TARGETA ·
 D'INSPECCIÓ TÉCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-08 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 10-03-09 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 32586	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-03-05 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 05-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 27851
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-03-09 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 27-03-10 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 40576	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-06 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 10-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 31092
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-03-10 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 11-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 26448	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-03-06 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 07-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-03-11 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 04-03-12 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-03-07 Valida fins / per * Valedera hasta / por: 06-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 28883

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6697-CGK	
Fecha de la inspección: 13-5-12 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 14-03-12 Valedera hasta/por: 14-03-13	N.º informe inspec: 25521 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 251919 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 20-07-2013 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 20-03-13 Valedera hasta/por: 02-10-13	N.º informe inspec: 28180 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: ANULADO Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 20-03-13 Valedera hasta/por: 02-10-13	Fecha de la inspección: 02-07-13 Valedera hasta/por: 02-07-14	N.º informe inspec: 25301 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 10585 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 01-04-14 Valedera hasta/por: 01-10-14	Fecha de la inspección: 03-10-14 Valedera hasta/por: 03-04-15	N.º informe inspec: 37029 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 116702 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 06-04-15 Valedera hasta/por: 06-10-15	Fecha de la inspección: 01-10-15 Valedera hasta/por: 01-04-16	N.º informe inspec: 809415 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 115606 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 04-04-2016 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 05-09-16 Valedera hasta/por: 05-10-16	N.º informe inspec: 32244 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 74381K Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 04-10-17 Valedera hasta/por: 04-04-18	Fecha: 02-10-2017 Valedera: 02-04-2018	N.º informe inspec: 118529 Firma: [Firma]	Informe: 14007-17-119791 Km: 47010
Fecha: 02-04-2018 Valido: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-119791 Km: 53734	Fecha: 03-04-2018 Valido: 03-10-2018 Informe: 4007-18-000000 Km: 53734		

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

MATRICULA 6697-CCK

Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	Fecha: 01-10-2018 Validez: 03-04-2019 Informe: 14007-18-124854 Km: 639805	Fecha: 27-03-2019 Validez: 03-10-2019 Informe: 14007-19-04054 Km: 71261	(Sello)
Fecha: 27-09-2019 Validez: 03-04-2020 Informe: 14007-19-125997 Km: 73070	(Sello)	Fecha: 03-06-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-039123 Km: 80909	(Sello)
Fecha: 04-06-2020 Validez: 03-10-2020 Informe: 14007-20-039283 Km: 80928	(Sello)	Fecha: 05-10-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-055237 Km: 91.083	(Sello)
Fecha: 08-10-2020 Validez: 08-04-2021 Informe: 14007-20-096031 Km: 91.126	(Sello)	Fecha: 31-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-037039 Km: 105.620	(Sello)
Fecha: 06-04-2021 Validez: 08-10-2021 Informe: 14007-21-086225 Km: 105.622	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec. Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

A MATRICULA 6697 CGK	B FECHA DE MATRICULACION 02-04-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACION
C APELLIDOS O RAZON SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA.		
D NOMBRE	E EDIFICIO (CALLE O PLAZA Y NUM.) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F MARCA IVECO
G SERIE Y NUMERO DEL BASTIDOR WJMA1VM000C115838	MIGRAMARCA AUTORIZADA 18000	
MODELO MH190E27-P	NUMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

02

de ABRIL

de 2003

EL JEFE DE TRAFICO



Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Núm. serie **C-800888** A METRICULA 496

Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACION **WJMA1VM000C116117**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO / CLASIFICACION DEL VEHICULO **22 55 CAMION BASURERO** Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO **250508403015**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	----
Tipus * Tipo:		Alçada màx. * Altura máx. (mm):	3900
Variants * Variantes:	4PN3C1C	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	2500
Denom. comercial:	MH190E27/P	Via anterior / Posterior (mm):	2040/1805
Tara (kg):	13070	Long. màx. * Long. máx. (mm):	8300
MMA (kg):	18000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2010
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4500
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	----
MMA 3r E (kg):	----	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	----
MMA 4r E (kg):	----	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	----
MWR SF/CF (kg):	750/3500	Motor/Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F2BE0681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6:315/80R22.5	Núm. Cilind. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Volum bodega * Volumen bodega:	----	Pot. fiscal / Real (CV.F. / kW):	35,41/200

250510000014622
El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

Per l'Organisme Inspector / Por el Organismo Inspector



Data * Fecha: **25/03/2003**
Valida fins * Validez hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas
Contrasenya Hom.: **C1-1558**

**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98.-----
-EXENIO DEL USO DEL TACOGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN ZONAS URBANAS PARA SERVICIO PUBLICO. TIV 1812.-**




Model AU 104 - FIXA TIV - Març 2000

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Generalitat de Catalunya
 Departament d'Indústria,
 Comerç i Turisme

TARGETA
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS


I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-03-04 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 09-03-05 Segell * Sello - Firma inspector: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-05 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 10-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspec.: 28246 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-03-07 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 14-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspec.: 31261 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-03-07 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 14-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspec.: 34038 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-03-09 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 11-03-09 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspec.: 33167 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-03-09 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 26-03-10 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspec.: 38926 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-11 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 10-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspec.: 48206 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-11 Vàlida fins / per * Valledera hasta / por: 10-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: 

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
 firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6723-CGK	
Fecha de la inspección: 13-03-12 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 16-03-12 Valedera hasta por: 16-03-13	N.º informe inspec: 25601 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 27110 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 21-03-14 Valedera hasta por: 02-10-14	Fecha de la inspección: 02-10-13 Valedera hasta por: 02-04-14	N.º informe inspec: 18368 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 105348 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 01-04-2014 Valedera hasta por: 01-10-2014	Fecha de la inspección: 30-09-14 Valedera hasta por: 30-03-15	N.º informe inspec: 37178 Firma: [Firma] Km: 19.225	N.º informe inspec: 15767 Firma: [Firma] 3546 Km
Fecha de la inspección: 14-04-15 Valedera hasta por: 14-04-15	Fecha de la inspección: 16-09-15 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	N.º informe inspec: 3944 Firma: [Firma] 505 Km	N.º informe inspec: 101442 Firma: [Firma] 66.526 Km
Fecha de la inspección: 16-09-2015 Valedera hasta por: 16-03-2016	Fecha de la inspección: 16-03-16 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	N.º informe inspec: 109364 Firma: [Firma] 66540 Km	N.º informe inspec: 82922 Firma: [Firma] 29305
Fecha de la inspección: 11-04-16 Valedera hasta por: 11-04-16	Fecha de la inspección: 16-09-2016 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	N.º informe inspec: 82950 Firma: [Firma] 82950 Km	N.º informe inspec: 109392 Firma: [Firma] Km: 10000
Fecha de la inspección: 13-09-2016 Valedera hasta por: 13-03-2017	Fecha: 14-03-2017 Validaz: 14-09-2017 Informe: 14007-17-030779 Km: 116509	N.º informe inspec: 110188 Firma: [Firma] 10000 Km	Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 13-09-2017 Valedera hasta por: 13-03-2018 Informe: 14007-17-111988 Km: 132573	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6723-CGK	
Fecha de la inspec: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma: Km: 147842	Fecha: 13-03-2018 Validez: 13-09-2018 Informe: 14007-18-00115 Km: 147842	Fecha de la inspec: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma: Km: 163990	Fecha: 11-09-2018 Validez: 13-03-2019 Informe: 14007-18-115822 Km: 163990
Fecha: 08-03-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-007334 Km: 181255	(Sello)	Fecha: 1-03-2019 Validez: 13-09-2019 Informe: 4007-19-032220 Km: 181250	(Sello)
Fecha: 09-09-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-117206 Km: 194122	(Sello)	Fecha: 11-09-2019 N.º Validez: 13-03-2020 Informe: 14007-19-118217 Km: 194128	(Sello)
Fecha: 10-03-2020 Validez: 13-09-2020 Informe: 14007-20-030145 Km: 212072	(Sello)	Fecha: 10-09-2020 Validez: 13-03-2021 Informe: 14007-20-004428 Km: 228963	(Sello)
Fecha: 11-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-027206 Km: 250.113	(Sello)	Fecha: 15-03-2021 Validez: 15-09-2021 Informe: 14007-21-025644 Km: 250.150	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E4466BCH	Nº IDENTIFICACION: 497
KM CHASIS: -	H CHASIS: 4339	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: JOHN DEERE MIL 70V		
DESCRIPCION EQUIPO: TRACTOR CON PALA LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Número de identificación: **ETV2710520821**
 Clasificación del vehículo:
50-00 TRACTOR DE OBRAS SIN ESPECIFICAR

Nº CERTIFICADO
WP-1811-03-01293

Marca:	JOHN DEERE	Clase:	
Tipo:		Altura total (mm):	2065
Variante:		Anchura total (mm):	1379
Denominación comercial:	MILENIO 70V	Via anterior/posterior (mm):	3090/3390
Tara (kg):	1850	Longitud total (mm):	
MTMA/MMA (Kg):	3100	Voladizo posterior (mm):	
MTMA/MMA 1ª E (kg):	1280	Distancia eje 1'2' (mm):	
MTMA/MMA 1ª E (kg):	1950	Distancia eje 2'3' (mm):	
MTMA/MMA 2ª E (kg):		Distancia eje 2'4' (mm):	
MTMA/MMA 4ª E (kg):		Distancia 5ª rueda/ult. (mm):	
MMR S.F. c/7 (kg):	3000	Motor: Marca:	VM
Neumáticos:	4 (*)	Tipo:	(D) 16C/3
Nº de asientos:	1	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	3/2082
Volumen de bodega:		Potencia fiscal/real (C.V.F/KW):	12,16

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
 Por el Organismo Inspector.



Fecha: **05-06-2003** Valedora por:

Observaciones y reformas autorizadas:
 - CH: E13174/15042000/254008.- (*) NEUMATICOS DELANTEROS MINIMOS:
 26x12.00-123-93AB; NEUMATICOS DELANTEROS MAXIMOS: 11.00-65/12-93-AB;
 NEUMATICOS TRASEROS MINIMOS: 38x14.00-20 107AB; NEUMATICOS TRASEROS MAXIMOS:
 360/70R20 107AB.-DOTADO DE ESTRUCTURA DE PROTECCION MARCA BOLDINI, MODELO
 K37, CON CONTRASERA DE HOMOLOGACION: SV-E13-0025.

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
 firmas digitales



Nº de bastidor: FH0271E528821

Nº de matrícula: E4466BCH

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 02892912/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 29-08-14 Validez: 29-08-15 Firma y sello 	Fecha: 26-08-14 Validez: 26-08-16 Firma y sello 101523 	Fecha: 23-08-2016 Validez: DESFAVORABLE Firma y sello 
Fecha: 29-08-2016 Validez: 29-08-2017 Firma y sello 104.226 	Fecha: 11-09-2017 Validez: 11-09-2018 Informe: 14007-17-1106 Km: ----- 	Fecha: 10-09-2018 Validez: 11-09-2019 Informe: 14007-18-115003 Km: 4339 
Fecha: 05-09-2019 Validez: 11-09-2020 Informe: 14007-19-110236 Horas: 4339 	Fecha: 08-09-2020 Validez: 11-09-2021 Informe: 14007-20-083207 Horas: 4339 	Fecha: 10-09-2021 Validez: 11-09-2022 Informe: 14007-21-115277 Horas: 4.339 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid, TIT/Ind

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



497

PERMISO DE CIRCULACION - VEHICULO ESPECIAL

A	MATRICULA E-4466-BCN	B	FECHA DE MATRICULACION 24-06-2003	FECHA DE EX MATRICULACION
C	APPELLIDO O RAZON SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
D	NOMBRE		E DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUMERO) INDARAJA 2	
	LOCALIDAD 14009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F MARCA JOHN DEERE	
G	SERIE Y NUMERO DEL BASTIDOR FH0271E028521		MASA MAXIMA AUTORIZADA	
	MODELO MILENIO 70V	NUMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA REPARAS Y SERVICIO	

Mod. 9 (25/11/17-03)

GRANADA

24

JUNIO

2003

EL JEFE DE TRAFICO,



[Handwritten Signature]

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales







Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS**
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7477CLN	Nº IDENTIFICACION: 498
KM CHASIS: 81948	H CHASIS: 1447	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: GRUA ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales








Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA		Nº SERIE 2983652 A MATRICULA 7477-CLN
Número de identificación: WJME2NM000C121748		(498)
Clasificación del vehículo: 2 2 1 7 CAMION BASCULANTE		Nº CERTIFICADO: 081820603029
Marca: IVECO Tipo: E2NP00 Variante: 4PSL23LRA6 Denominación comercial: M42X0E27Y/PS Tara (kg): 12825 MTMA/MMA (kg): 28000 MTMA/MMA 1ª E (kg): 8000 MTMA/MMA 2ª E (kg): 11500 MTMA/MMA 3ª E (kg): 7500 MTMA/MMA 4ª E (kg): -- MMR S/F, c/F (kg): 750/3500 Neumáticos: 8/315-80R22,5 Nº de ejes: 2 Volumen de bodega: --	Clase: -- Altura total (mm): -- Anchura total (mm): 2550 Via anterior/posterior (mm): 2040/2040 Longitud total (mm): 9275 Voladizo posterior (mm): 2000 Distancia eje 1º/2º (mm): 4500 Distancia eje 2º/3º (mm): 1395 Distancia eje 3º/4º (mm): -- Distancia 3ª rueda (alt. (mm): -- Motor Marca: IVECO Tipo: D:F2BE0681C# Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 6/7790 Potencia fiscal/real (C.V./kW): 35,41/200	
El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente. Por el Organismo Inspector,		
		
Fecha: 05/11/04 Validez por: 05/11/05		
Observaciones y reformas autorizadas: PUBLICADO DE LA DE FECHA 27/07/2003.- CONTRATE DE HOMOLOGACION: C1-1545.- ES UN CAMION BASCULANTE CON GRUA AUTOCARGA MARCA PH, MODELO 10023LC, NUMERO 29061748, NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS.-		


EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS


INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 05-11-04 Valadera hasta por: 05-11-05 Nº informe inspección: Firma: 436.906	Fecha de inspección: 19-10-07 Valadera hasta por: 19-10-07 Nº informe inspección: 139908 Firma:
Fecha de inspección: 03-11-05 Valadera hasta por: 03-11-06 Nº informe inspección: Firma: 141775	Fecha de inspección: 08-10-08 Valadera hasta por: 08-10-09 Nº informe inspección: Firma: 147000
Fecha de inspección: 12-12-05 Valadera hasta por: 12-12-09 Nº informe inspección: Firma: 136627	Fecha de inspección: 24-11-08 Valadera hasta por: 24-11-09 Nº informe inspección: Firma: 169759
Fecha de inspección: 18-10-07 Valadera hasta por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: Firma:	Fecha de inspección: 27-11-07 Valadera hasta por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: Firma:

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 7477 CEN	
Fecha de la inspección: 11-04-10 Valedera hasta por: 11-04-11 N.º informe inspec: 4064		Fecha de la inspección: 16-04-10 Valedera hasta por: 16-04-11 N.º informe inspec: 56-173	
Fecha de la inspección: 11-04-13 Valedera hasta por: 11-04-14 N.º informe inspec: ANULADO		Fecha de la inspección: 17-04-13 Valedera hasta por: 17-04-14 N.º informe inspec: ANULADO	
Fecha de la inspección: 11-04-13 Valedera hasta por: 11-04-14 N.º informe inspec: 35791		Fecha de la inspección: 11-04-13 Valedera hasta por: 11-04-14 N.º informe inspec: ANULADO	
Fecha de la inspección: 16-04-13 Valedera hasta por: 16-04-14 N.º informe inspec: 38790		Fecha de la inspección: 16-04-13 Valedera hasta por: 16-04-14 N.º informe inspec: 20079	
Fecha de la inspección: 20-08-14 Valedera hasta por: 20-08-15 N.º informe inspec: 97124		Fecha de la inspección: 21-08-14 Valedera hasta por: 21-08-15 N.º informe inspec: 97493	
Fecha de la inspección: 22-08-14 Valedera hasta por: 22-08-15 N.º informe inspec: 98493		Fecha de la inspección: 17-02-15 Valedera hasta por: 17-02-16 N.º informe inspec: 18514	
Fecha de la inspección: 19-02-2015 Valedera hasta por: 19-02-2015 N.º informe inspec: 19257		Fecha de la inspección: 14-02-15 Valedera hasta por: 14-02-16 N.º informe inspec: 97348	
Fecha de la inspección: 11-02-16 Valedera hasta por: 11-02-17 N.º informe inspec: 17226		Fecha de la inspección: 12-02-16 Valedera hasta por: 12-02-17 N.º informe inspec: 97907	

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA:	
Fecha Vali	Fecha: 09-02-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-016315 Km: 70257	Fecha: 13-02-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-0142310 Km: 70289	(Sello)
Fecha de la inspección Vali	Fecha: 16-02-2017 Validez: 18-08-2017 Informe: 14007-17-016311 Km: 70208	Fecha: 15-08-2017 Validez: 18-02-2018 Informe: 14007-17-160423 Km: 70505	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 15-02-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-021690 Km: 70695	Fecha: 19-02-2018 Validez: 19-08-2018 Informe: 14007-18-021694 Km: 70696	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 15-08-2018 Validez: 19-02-2019 Informe: 14007-18-163470 Km: 76478	Fecha: 15-02-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-021302 Km: 79802	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 15-02-2019 Validez: 19-08-2019 Informe: 14007-19-021450 Km: 79802	Fecha: 15-08-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-021452 Km: 81932	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 20-08-2019 Validez: 20-02-2020 Informe: 14007-19-107410 Km: 81943	Fecha: 16-02-2020 Validez: 20-08-2020 Informe: 14007-20-020470 Km: 83707	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 18-08-2020 Validez: 20-02-2021 Informe: 14007-20-070740 Km: 84008	Fecha: 23-02-2021 Validez: 23-08-2021 Informe: 14007-21-020185 Km: 84307	(Sello)
Fecha de la inspección Vali	Fecha de la inspección Vali	Fecha de la inspección Vali	Fecha de la inspección Vali
Nº informe inspec	Nº informe inspec	Nº informe inspec	Nº informe inspec

Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

A MATRÍCULA 7477 CLN	B FECHA DE MATRICULACIÓN 21-08-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
C APellidos o Razon Social EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
D NOMBRE LOCALIDAD 18009 GRANADA	E DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º) PLAZA CARMEN 12	F MARCA IVECO
G SERIE Y N.º DEL BASTIDOR WJME2NMD00C121748	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 26000	
Vehículo MH360E27Y-PS	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA 21 de AGOSTO de 2003

EL JEFE DE TRÁFICO



Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7485CLN	Nº IDENTIFICACION: 499
KM CHASIS: 28839	H CHASIS: 29853	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: GRUA ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales








Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA		N. SERIE: 2933655 A MATRÍCULA: 7485-CLN (499)
Número de identificación: WJMA1VM000C121595		N.º CERTIFICADO: 081821603008
Clasificación del vehículo: 2 2 1 7 CANTON BASCULANTE		
Marca: IVECO Tipo: A1VP00 Variante: 4PNSB1C Denominación comercial: MH190E27/P Tara (kg): 10975 MTNA/MMA (Kg): 18000 MTNA/MMA 1ª E (kg): 8000 MTNA/MMA 2ª E (kg): 11500 MTNA/MMA 3ª E (kg): - - - MTNA/MMA 4ª E (kg): - - - MMA S/F c/F (kg): 750/2500 Neumáticos: 6/315/80R22.5 N.º de asientos: 3+1 LITERRA Volumen de bodega: - - -	Clase: - - - Altura total (mm): - - - Anchura total (mm): 2550 Via anterior/posterior (mm): 2040/1805 Longitud total (mm): 8280 Voladizo posterior (mm): 2100 Distancia eje 1º/2º (mm): 4800 Distancia eje 2º/3º (mm): - - - Distancia eje 3º/4º (mm): - - - Distancia 5ª rueda/alt. (mm): - - - Motor Marca: IVECO Tipo: D1 F2BE0681C N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): 6/7798 Potencia fiscal/real (C.V./kW): 35,41/200	
El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente. Por el Organismo Inspector,		
		
Fecha: 05/11/04 Valadera por: 05/11/05		
Observaciones y reformas autorizadas:  <ul style="list-style-type: none"> - COPIADO DE LA DE FECHA: 23/07/2003.- - CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: C1-1558.- - EQUIPADO CON GRUA AUTOCARGA MARCA PH, MODELO 10023LC.C, Nº GA051725. - NO APTO PARA ELEVAR PERSONAS.- 		

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **FSFQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de inspección: 05-11-09 Valedera hasta/por: 05-11-09	Nº informe inspección: Firma: 136953	(Sello)	Fecha de inspección: 24-11-08 Valedera hasta/por: 24-11-09 Nº informe inspección: Firma: 169819
Fecha de inspección: 03-11-05 Valedera hasta/por: 03-11-06	Nº informe inspección: Firma: 142062	(Sello)	Fecha de inspección: 26-11-09 Valedera hasta/por: Nº informe inspección: Firma: 158882
Fecha de inspección: 11-12-06 Valedera hasta/por: 11-12-07	Nº informe inspección: Firma: 137348	(Sello)	Fecha de inspección: 08-12-09 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE Nº informe inspección: 44.48 Firma:
Fecha de inspección: 25-10-09 Valedera hasta/por: 25-10-2009	Nº informe inspección: Firma: 147560	(Sello)	Fecha de inspección: 07-09-09 Valedera hasta/por: 07-09-09 Nº informe inspección: Firma: 1193

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 7485-CLN	
Fecha de la inspección: 04-01-12 Valedera hasta/por: 04-01-13		Fecha de la inspección: 05-01-12 Valedera hasta/por: 05-01-12	
N.º informe inspec. 993 Firma:		N.º informe inspec. 984 Firma:	
Fecha de la inspección: 11-01-2013 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE		Fecha de la inspección: 14-01-12 Valedera hasta/por: 14-01-14	
N.º informe inspec. 3073 Firma:		N.º informe inspec. 3299 Firma:	
Fecha de la inspección: 13-1-14 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE		Fecha de la inspección: 13-01-14 Valedera hasta/por: 13-01-14	
N.º informe inspec. 3690 Firma:		N.º informe inspec. 3834 Firma:	
Fecha de la inspección: 14-07-2014 Valedera hasta/por: 14-07-2015		Fecha de la inspección: 08-01-2015 Valedera hasta/por: 08-07-2015	
N.º informe inspec. 4689 Km Firma:		N.º informe inspec. 5388 Km Firma:	
Fecha de la inspección: 07-07-15 Valedera hasta/por: 07-01-16		Fecha de la inspección: 1563 Valedera hasta/por: 1563	
N.º informe inspec. 77322 Firma:		N.º informe inspec. ANULADO Firma:	
Fecha de la inspección: 02-01-16 Valedera hasta/por: 02-07-16		Fecha de la inspección: 07-07-16 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	
N.º informe inspec. 1563 Firma:		N.º informe inspec. 39242 Firma:	
Fecha de la inspección: 2-7-16 Valedera hasta/por: 2-7-17		Fecha de la inspección: 05-01-2017 Valedera hasta/por: 05-07-2017	
N.º informe inspec. 79278 Firma:		N.º informe: Validez: 05-07-2017 Informe: 14007-17-001676 Km: 13505	
Fecha de la inspección: 04-07-2017 Valedera hasta/por: 04-01-2018		Fecha: 08-01-2018 Validez: 08-07-2018	
N.º informe in 14007-17-078048 Km: 15196		Informe: 14007-18-002151 Km: 17517	

Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:37:45Contiene 2
firmas digitales

Pag. 85 de 102



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:
Fecha de Validez: Fecha: 04-07-2018 Validez: 08-01-2019	Fecha: 08-01-2019 Validez: DESFAVORABLE	Fecha: 08-01-2019 Validez: DESFAVORABLE
N.º informe: Informe: 14007-18-082407 Km: 19666	Informe: 14007-19-001870 Km: 22940	Informe: 14007-19-001870 Km: 22940
Fecha de Validez: Fecha: 08-01-2019 Validez: 08-07-2019	Fecha: 03-07-2019 Validez: 08-01-2020	Fecha: 03-07-2019 Validez: 08-01-2020
N.º informe: Informe: 14007-18-00104 Km: 22057	Informe: 14007-19-084780 Km: 26931	Informe: 14007-19-084780 Km: 26931
Fecha de Validez: Fecha: 08-01-2020 Validez: DESFAVORABLE	Fecha: 13-01-2020 Validez: 13-07-2020	Fecha: 13-01-2020 Validez: 13-07-2020
N.º informe: Informe: 14007-20-001590 Km: 29765	Informe: 14007-20-003399 Km: 29768	Informe: 14007-20-003399 Km: 29768
Fecha de Validez: Fecha: 13-07-2020 Validez: 13-01-2021	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe: Informe: 14007-20-068445 Km: 33050	N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)	N.º informe inspec: Firma: (Sello)

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

A MATRÍCULA	7485 CLN	B FECHA DE MATRICULACIÓN	21-08-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN	
C APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA				
D NOMBRE		E DOMICILIO/CALLE O PLAZA Y N.º	PLAZA CARMEN 12		
LOCALIDAD	18009 GRANADA	PROVINCIA	GRANADA	F MARCA	IVECO
G SERIE Y NÚMERO DEL VEHICULO	WJMA1VM000C121595	NADA MENOS AUTORIZADO	18000		
MODELO	MH190E27-P	NÚMERO DE PLAZAS	003	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA a las 21 de AGOSTO de 2003



Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7501CLN	Nº IDENTIFICACION: 501
KM CHASIS: 17099	H CHASIS: 2883	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180 E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDOR ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



Núm. serie **C-820411** A **Abadell** (501)

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO:
22 27 CANTON CISTERNES

Núm. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACION:
250521003005

Marca	IVECO	Classe * Classe	
Tipus * Tipus		Ajudat màx. * Ajudat màx. front	3340
Valent * Valentes		Angul màx. * Angul màx. front	2450
Diònim comercial	MLL80E2BK	Via aèria / Potència front	1985/1820
Traç (tip)	9440	Long. màx. * Long. màx. front	8180
MMA (tip)	17665	Vol. quot. * Vol. quot. front	2705
MMA (E tip)	7100	Dist. del trahí * Dist. del 1.º eix front	4185
MMA (m E tip)	11500	Dist. del 2.º eix * Dist. del 2.º eix front	
MMA (E tip)		Dist. del 3.º eix * Dist. del 3.º eix front	
MMA (E tip)		Dist. del 4.º eix * Dist. del 4.º eix front	
MMA (E tip)		Dist. del 5.º eix * Dist. del 5.º eix front	
MMA (E tip)		Mòdul Motor	IVECO
MMA (E tip)		Tipus * Tipus	D-64AE0681A*
MMA (E tip)		Núm. Círcul. / Construcció 1.º	6/5880
MMA (E tip)		Pot. fiscal / Real (CVF / kW)	29,92/202

2505210000015318
El vehicle del qual s'informa que les característiques complixen les especificades a la normativa vigent.

El vehicle, copiat característic de model, compleix en esta fecha la regulació vigent.



Det * Fecha: 29/07/2003
Vale * Vale * Validat (any):
Observacions * Observaciones: Reformas autorizadas * Reformas autorizadas:
Conte a accedir: Rem.: C1-1030
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. // CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADO EQUIPO LAVACOMPLEMENTARIOS Y SERVAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI R.D. 2822/98.

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 7561CLN	
Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 19-11-2019 Valida: 24-05-2020 Informe: 14007-19-149810 Km: 17822	Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 03-09-2020 Valida: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-081547 Km: 19705
N.º informe inspec. Firma:	(Firma)	N.º informe inspec. Firma:	(Firma)
Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 20-08-2021 Valida: 24-11-2021 Informe: 14007-21-059112 Km: 216021	Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 18-11-2021 Valida: 24-05-2022 Informe: 14007-21-136334 Km: 229.008
N.º informe inspec. Firma:	(Firma)	N.º informe inspec. Firma:	(Firma)
Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 07-09-2020 Valida: 24-11-2020 Informe: 14007-20-052872 Km: 19750	Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 23-11-2020 Valida: 24-05-2021 Informe: 14007-20-116757 Km: 20.289
N.º informe inspec. Firma:	(Firma)	N.º informe inspec. Firma:	(Firma)
Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 24-05-2020 Valida: 24-05-2020 Informe: 14007-19-149810 Km: 17822	Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 24-05-2020 Valida: 24-05-2020 Informe: 14007-19-149810 Km: 17822
N.º informe inspec. Firma:	(Firma)	N.º informe inspec. Firma:	(Firma)
Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 24-05-2020 Valida: 24-05-2020 Informe: 14007-19-149810 Km: 17822	Fecha de la inspección Validada hasta/por:	Fecha: 24-05-2020 Valida: 24-05-2020 Informe: 14007-19-149810 Km: 17822
N.º informe inspec. Firma:	(Firma)	N.º informe inspec. Firma:	(Firma)

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculació

A	MATRÍCULA 7501 CLN	B	FECHA DE MATRICULACIÓN 21-08-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
C	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
D	NOMBRE	E	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.) PLAZA CARMEN 12	
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F	MARCA IVECO
G	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR ZCFA1TM0102406374	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 17665		
	MODELO ML180E26K	NÚMERO DE PLAZAS 003	REPOSCA O CLASE DE VEHÍCULO PARTICULAR	

GRANADA a 21 de AGOSTO de 2003

EL JEFE DE TRÁFICO



[Handwritten Signature]

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO		
FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 1773CKZ	Nº IDENTIFICACION: 509
KM CHASIS: 375449	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: NISSAN INTERSTAR X70		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON TALLER		
		
		

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZLES HOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



N.º SERIE **25622451 B**

NISSAN MOTOR ESPAÑA, S.A.
 General Abitama: 28.00014 BARCELONA

MATRÍCULA

Número de identificación: **VF1F0B0NH5266786665**

Clasificación del vehículo: **NISP139N**

2400 FURGON

N.º CERTIFICADO
620524

Marca: **NISSAN**

Tipo: **X70V2**

Variante: **UTSGLBRX70AAA**

Denominación comercial: **NISSAN INTERSTAR**

Tasa Igt: **2111**

MTVA/MTVA (kg): **3300**

MTVA/MTVA 1ª E (kg): **1750**

MTVA/MTVA 2ª E (kg): **1900**

MTVA/MTVA 4ª E (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **750**

MTVA SIF, eff (kg): **2000**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

MTVA SIF, eff (kg): **---**

Altura total (mm): **2489**
 Anchura total (mm): **1990**
 Via exterior/posterior (mm): **1740/1725**
 Longitud total (mm): **5388**
 Validez posterior (mm): **960**
 Distancia eje 1/2º (mm): **9577**
 Distancia eje 2/2º (mm): **---**
 Distancia eje 3/4º (mm): **---**
 Distancia p. eje/últ. (mm): **---**
 Motor: **RENAULT**
 Motor: **---**
 W Chasis/Cilindrada (cm³): **D-69T F7**
 W Chasis/Cilindrada (cm³): **4/2198**
 Potencia (kW) (CV DIN): **14,05/066 x 00**

Observaciones:
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **NISSAN MOTOR ESPAÑA, S.A.** certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la matrícula **C-19079** de **BARCELONA** de **03** de **OCTUBRE** de **2002**.

Reformas autorizadas:

31-07-2003 - REFORMAS: Transformado a furgón taller, equipado con estanterías, banco de trabajo, instalación eléctrica, grupo electrogéneo y compresor, quedando una tara de 2.470 Kg. - Incorporada trampilla elevadora hidráulica para carga de mercancías en la parte posterior marca DHOLLANDIA, modelo: DH-LSP, quedando con una longitud total de: 5.570 mm y un voladizo posterior de: 1.140 mm. Clasificación: 24-99, FURGÓN TALLER.

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 15-07-2019 Validez: 23-07-2020 Informe: 14007-19-062557 Km: 579500	Fecha: 18-01-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-007011 Km: 358641	Fecha: 18-01-2019 Validez: 23-07-2019 Informe: 14007-19-007278 Km: 358641
Fecha: 19-07-2019 Validez: 23-07-2020 Informe: 14007-19-062557 Km: 579500	Fecha: 21-07-2020 Validez: 23-07-2020 Informe: 14007-20-000609 Km: 382769	Fecha: 21-07-2020 Validez: 23-07-2021 Informe: 14007-20-062385 Km: 395368
Fecha: 11-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14001-21-000915 Km: 407688	Fecha: 12-01-2021 Validez: 29-07-2021 Informe: 14001-21-000915 Km: 407688	Fecha: 22-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14001-21-000915 Km: 420188
Fecha: 22-07-2021 Validez: 23-07-2022 Informe: 14007-21-002101 Km: 420188	Fecha: 22-07-2021 Validez: 23-07-2022 Informe: 14007-21-002101 Km: 420188	Fecha: 22-07-2021 Validez: 23-07-2022 Informe: 14007-21-002101 Km: 420188

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



E

MINISTERIO DEL INTERIOR

DEPARTAMENTO DE TRAFICO

DE

GRANADA

509

GR

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

A	MATRICULA 1773 CKZ	B	FECHA DE MATRICULACION 29-07-2003	FECHA DE EXPIRACION
C	APELLIDOS O RAZON SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
D	NOMBRE LINDARAJA 2			
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	MARCA NISSAN	
G	SERIE Y NUMERO DEL MOTOR VF1FDBNH526678646		CATEGORIA 3300	
	MODELO INTERSTAR		NUMERO DE PLAZAS 003	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA a 29 de JULIO de 2003

EL JEFE DE TRAFICO



Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: O456CMP	Nº IDENTIFICACION: 515
KM CHASIS: 259792	H CHASIS: 16228	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS		



Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



N.º de bastidor: ZCFA1ED1102411524

N.º de matrícula: 0456CMP

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00839606/

INSPECCIONES TÉCNICAS


Fecha: 08-10-2020 Validez: 17-04-2021 Informe: 14007-20-096144 Km: 295.923	Fecha: 09-04-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-049224 Km: 321.049	Fecha: 20-04-2021 Validez: 20-10-2021 Informe: 14007-21-045217 Km: 321.060
Fecha: 19-10-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-127069 Km: 341.155	Fecha: 20-10-2021 Validez: 20-04-2022 Informe: 14007-21-127507 Km: 341.157	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello


Código seguro de verificación: FSFOQ5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales




Num. Matrícula: C-839606 A MATRÍCULA 515	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme	
Num. IDENTIFICADO / N.º IDENTIFICACION: ZCF41EB1102411524	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:	Num. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO:
21-55 CAMION BASURENO.	250526603019
Marca: IVECO	Classe * Class: ----
Tipus * Tipor: ----	Alçada màx. * Altura màx (mm): 3200
Variant * Variante: EN3B120EC	Ampf. màx. * Anch. màx (mm): 2300
Denom. comercial: ML120E18K	Va anterior / Posterior (mm): 1930/1745
Tara (kg): 8960	Long. màx. * Long. màx (mm): 7370
MMA (kg): 12000	Vol. post. * Vol. post. (mm): 2685
MMA 1r E (kg): 4600	Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1/2 (mm): 3105
MMA 2n E (kg): 8500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2/3 (mm): ----
MMA 3r E (kg): ----	Dist. eix 3r/4r * Dist. eix 3/4 (mm): ----
MMA 4r E (kg): ----	Dist. Sna R/Ult. * Dist. S.º R/Ult. (mm): ----
MMR SFCF (kg): 750/3500	Motor Marca: IVECO
Njm. de seients * N.º de asientos: 3	Tipus * Tipor: D-PARADIGMA*
Pneumàtics * 6: 10R22.5 144/142K	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): 6/5880
Neumáticos:	Pot. fiscal / Real (CVF. / kW): 29,92/134
Volum bodega * Volumen bodega: ----	
250526603015568 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Per l'Organisme Inspecció * Por el Organismo Inspector 	
Data * Fecha: 23/09/20	
Valida fins * Validez hasta:	
Observacions * Observaciones - Reformas autoritzades * Reformas autorizadas:	
Contrasena Hom.: CI-1824	
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. // INSTALADA SEÑAL TIPO V-	
ANEXO XI RD 2822/98.	
MARQUILADO EXENIO DEL USO DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD Y DE TACOGRAFO POR	
DELEGAR AL SERVICIO PUBLICO EN AREAS URBANAS.-	
Ayuntamiento de Andorra, SA.	

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



E

515

GR

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'Immatriculació

A MATRICULA 0456 CMP	B FECHA DE MATRICULACIÓN 03-10-2003	FECHA DE EX MATRICULACIÓN
C AYUNTAMIENTO O PADRÓN EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
D NOMBRE E PLAZA CARMEN 12	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM)	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	F MARCA IVECO
G SERIE Y NÚMERO DEL VEHICULO ZCFA1ED1102411524	MÁXIMA AUTOPONDA 12000	
ACCESO ML 120 E 18 K	NÚMERO DE PLAZAS 003	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA a 03 de OCTUBRE de 2003

EL JEFE DE TRAFICO



[Signature]

Código seguro de verificación: FSF0Q5DQ36R209R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO		
FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5497CMP	Nº IDENTIFICACION: 516
KM CHASIS: 65101	H CHASIS: 15942	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120 E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS		
		
		

Código seguro de verificación: **FSF0Q5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **FSFOQ5DQ36R209R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 12:49:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:37:45

Contiene 2
firmas digitales

