

INSPECCIONES TÉCNICAS		
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Informe:</b> <b>Km:</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Informe:</b> <b>Km:</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Informe:</b> <b>Km:</b>
Fecha: 30-03-2019 Validez: 02-05-2020 Informe: 14007-19-150043 Km: 111.138	Fecha: 24-06-2020 Validez: 02-11-2020 Informe: 14007-20-049779 Km: 118843	Fecha: 27-10-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-103073 Km: 121.430
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Informe:</b> <b>Km:</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Informe:</b> <b>Km:</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Informe:</b> <b>Km:</b>
Fecha: 27-10-2020 Validez: 02-05-2021 Informe: 14007-20-103240 Km: 121.432	Fecha: 20-04-2021 Validez: 02-11-2021 Informe: 14007-21-045212 Km: 125.891	Fecha: 27-10-2021 Validez: 02-05-2022 Informe: 14007-21-130067 Km: 130.866
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Firma y sello</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Firma y sello</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Firma y sello</b>
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Firma y sello</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Firma y sello</b>	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> <b>Firma y sello</b>
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34


Contiene 2  
firmas digitales



A	0902 FMY
B	-----
H	-----
I	29-03-2007
(I.1)	29-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	ALVH11
D.3	ML160E2S
(D.4)	PARTICULAR

670

E	ZCFALTRM0302500089
F.1	17069
F.2	17069
G	11025
K	C1/2101
P.1	5880
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----





GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 3969FND	Nº IDENTIFICACION: 621
KM CHASIS: 58407	H CHASIS: 5099	H EQUIPO: 2506
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Num. serie **C-A 1534 12 A**

MATRICULA



Generalitat de Catalunya  
Departament de  
Treball i Indústria

621

Núm. IDENTIFICADÓ: N.º IDENTIFICACION:	WJMA1VNH40C174363	Núm. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO:	250508607016
CLASIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACION DEL VEHICULO:	E2 55 CAMION BASURERO		

Marcas:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	AIVE00	Alçada màx * Altura màx (mm):	3900
Variants * Variante:	FBNZBIM	Ampl. màx * Anch. màx (mm):	2500
Denom. comercial:	AD190S31	Va anterior / Posterior (mm):	2050/1805
Tara (kg):	13640	Long. màx * Long. màx (mm):	7840
MMA (kg):	18000	Vel. post * Vel. post (km/h):	2210
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. ax 1r/2n * Dist. eje 1-2 (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. ax 2n/3r * Dist. eje 2-3 (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. ax 3r/4r * Dist. eje 3-4 (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. Sna R/ut * Dist. 5.ª R/ut (mm):	---
MMR DE/CF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-E2BE3681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6; 315/80R22, 5156/15	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³):	6/7790
Neumàtics:	DEG	Pot. fiscal / Real (CV/ kW):	35, 41/228
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

250510000012544  
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspecció Tècnica i Verificacions



Data \* Fecha: 27/03/2007  
Valeu fins \* Válida hasta:

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:  
 Construcció Bkm.: CI-1558  
**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.// LAS LIXES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18.**

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34



Contiene 2  
firmas digitales



N.º de bastidor: WJMA1VNH40C174363

N.º de matrícula: 3969FND

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado procedente: A - 00153402/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 25-05-2016 Validez: 23-11-2017 Firma y sello: 	Fecha: 23-05-2017 Validez: 23-11-2017 Informe: 14007-17-0603 Km: 51015	Fecha: 29-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-035868 Km: 58.407
Fecha: 06-04-2021 Validez: 06-10-2021 Informe: 14007-21-038505 Km: 58.405	Fecha: 29-09-2021 Validez: 06-04-2022 Informe: 14007-21-120393 Km: 75.904	Fecha: Validez: Firma y sello:
Fecha: Validez: Firma y sello:	Fecha: Validez: Firma y sello:	Fecha: Validez: Firma y sello:
Fecha: Validez: Firma y sello:	Fecha: Validez: Firma y sello:	Fecha: Validez: Firma y sello:


Centro de Inspecciones Técnicas de Vehículos, Seguridad y Tráfico  
 Calle Cortizas, 10. 18014 Granada, España

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>


Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



A	3969 FND
B	.....
H	.....
I	03-04-2007
(I.1)	03-04-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
G.4	c
D.1	IVECO
D.2	AIVP00
D.3	AD190S31
(D.4)	PARTICULAR

E	WJMA1VNH4OC174363
F.1	18000
F.2	18000
G	13715
K	C1/1558
P.1	7790
P.2	.....
P.3	GASOIL
Q	1
S.1	002
S.2	.....





GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4778FND	Nº IDENTIFICACION: 622
KM CHASIS: 154426	H CHASIS: 10611	H EQUIPO: 3041
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





Generalitat de Catalunya  
Departament de  
Treball i Indústria

Núm. sèrie: **C-A 15311 A**

MATRICIA

622

Núm. IDENTIFICACIÓ: **WJMA1VNH40C174275**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULI F: **22 55 CAMION BASURERO**

Núm. CERTIFICAT: **250508607015**

Marca: **IVECO**  
Tipus \* Tipo: **ALIVE00**  
Variant \* Variante: **FMN2BIM**  
Denom. comercial: **AD190S31**  
Tara (kg): **13640**  
MMA (kg): **18000**  
MMA 1r E (kg): **8000**  
MMA 2n E (kg): **11500**  
MMA 3r E (kg): **---**  
MMA 4r E (kg): **---**  
MMR SF/CF (kg): **750/3500**  
Núm. de asientos \* N.º de asientos: **2**  
Pneumàtics: **6,315/80R22, 5,156/15**  
Neumàtics: **OG**  
Volum bodega \* Volumen bodega: **---**

Classe \* Clase: **---**  
Alçada màx. \* Altura máx. (mm): **3900**  
Ampl. màx. \* Anch. máx. (mm): **2500**  
Via anterior / Posterior (mm): **2050/1805**  
Long. màx. \* Long. máx. (mm): **1640**  
Vol. post. \* Vol. post. (mm): **2210**  
Dist. ox 11/2n \* Dist. eje 1 92.º (mm): **4200**  
Dist. elk 2n/3r \* Dist. eje 2 93.º (mm): **---**  
Dist. elk 3r/4r \* Dist. eje 3 94.º (mm): **---**  
Dist. 5na R/dst. \* Dist. 5.º R/dst. (mm): **---**  
Minor Marca: **IVECO**  
Tipus \* Tipo: **D-12BE3681C**  
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): **6/7790**  
Pot. fiscal / Real (CV/kW): **35, 41/228**

El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se muestran, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme respecte / Por el Organismo Inspector



Data \* Fecha: **27/03/2007**  
Vàlida fins \* Validez hasta: **---**

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:  
Contratrada Hqs.: **CI-1558**  
**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24././ LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART.18.**

Model AUI 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

TAXA 18.91 0.15 €

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Generalitat de Catalunya  
 Departament de Treball i Indústria

TÀRGETA D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES  
 TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-06-12 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 13-06-12 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 68219	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-06-12 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 13-06-12 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 44192
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-09-09 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 10-09-09 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 10990	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-09-09 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 10-09-09 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 50287
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-06-13 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 06-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 58720	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-06-13 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 06-06-14 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 58773
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 19-06-15 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 19-06-15 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 63550	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-6-15 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 11-6-15 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecció: 56663

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de Firmado por: GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



Nº de bastidor: WJMA1VNH40C174275

Nº de matrícula: 4778FND

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153401/------

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 11-06-2015 Validez: DESFAVORABLE Firma y sello: 	Fecha: 11-06-2015 Validez: 11-06-2016 Firma y sello: 	Fecha: 10-06-16 Validez: 10-06-17 Firma y sello: 
Fecha: 07-06-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-067364 Km: 109451	Fecha: 09-06-2017 Validez: 08-12-2017 Informe: 14007-17-037680 Km: 109454	Fecha: 07-12-2017 Validez: 07-06-2018 Informe: 14007-17-147974 Km: 116035
Fecha: 04-06-2018 Validez: 07-12-2018 Informe: 14007-18-068480 Km: 139426	Fecha: 07-12-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-154039 Km: 139832	Fecha: 10-12-2018 Validez: 10-06-2019 Informe: 14007-18-154342 Km: 139840
Informe: 14007-19-072498 Km: 143469	Fecha: 10-12-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-158180 Km: 157393	Fecha: Validez: Fecha: 10-12-2019 Validez: 10-06-2020 Informe: 14007-19-158409 Km: 157803

Centro de Pólizas S.A. M.º 2000 de Industria, Energía y Turismo  
 Iboi. 1013304

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales




**INSPECCIONES TÉCNICAS**

Fecha: 25-01-2021  
 Validez: DESFAVORABLE  
 Informe: 14007-21-007467  
 Km: 213.387



Fecha:  
 Validez:

Fecha: 28-01-2021  
 Validez: 31-07-2021  
 Informe: 14007-21-009072  
 Km: 213.397



Fecha: 28-07-2021  
 Validez: 31-01-2022  
 Informe: 14007-21-094531  
 Km: 221.144



Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



672

A	4778 FND
B	-----
H	-----
I	03-04-2007
(I.1)	03-04-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	A1VP00
D.3	AD190S31
(D.4)	PARTICULAR

E	WJMA1VNH40C174275
F.1	18000
F.2	18000
G	13715
K	01/1558
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6126FND	Nº IDENTIFICACION: 623
KM CHASIS: 465102	H CHASIS: 26107	H EQUIPO: 38721
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





Num. sèrie **C-A 153396** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya  
Departament de Treball i Indústria

623

ND

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACION **WJME2NNH40C174644**

CLASIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO <b>22 55 CAMION BASURERO</b>	Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO <b>250508607010</b>
---	--

Marca: <b>IVECO</b>	Classe * Class: <b>---</b>
Títol * Tipo: <b>E2NP00</b>	Alçada màx * Altura máx. (mm): <b>3870</b>
Variants * Variantes: <b>PPSL22.1CAH</b>	Ampl. màx * Anch. máx. (mm): <b>2500</b>
Densitat comercial: <b>AD260531Y/PS</b>	Va anterior / Posterior (mm): <b>6050/2040</b>
Tara (kg): <b>15025</b>	Long. màx * Long. máx. (mm): <b>9120</b>
MMA (kg): <b>26008</b>	Vol. post. * Vol. post. (mm): <b>2115</b>
MMA 1r E (kg): <b>8000</b>	Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1.º/2.º (mm): <b>4200</b>
MMA 2n E (kg): <b>11500</b>	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2.º/3.º (mm): <b>1395</b>
MMA 3r E (kg): <b>7500</b>	Dist. eix 3r/4r * Dist. eix 3.º/4.º (mm): <b>---</b>
MMA 4r E (kg): <b>---</b>	Dist. Sols R/Alt. * Dist. 5.º R/Alt. (mm): <b>---</b>
MMA DE CF (kg): <b>760/3500</b>	Motor Marca: <b>IVECO</b>
Núm. de seients * N.º de asientos: <b>2</b>	Títol * Tipo: <b>O-E2NHC3691C*</b>
Pneumàtics * Pneumáticos: <b>8,315/80R22, 5156/15</b>	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): <b>6/7790</b>
Vol. bodega * Vol. m.º bodega: <b>---</b>	Pot. teòr. / Real (CV / kW): <b>35, 41/228</b>

El vehicle del qual s'indiquen les característiques complex en aquesta data la reglamentació vigent. / El vehicle cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'òrgan competent / Por el órgano inspector



Data \* Fecha: **27/03/2007**

Valida fins \* válida hasta

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas  
Cont. específic. Norm.: **C1-1545**  
**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.// LAS LUCES GIROTORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18.**

Model A4.104 - FITXA ITV - Febrer 2004

TAMA 15.91.015\*

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 13-02-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-017947 Km: 475522	Fecha: Validez: Informe: Km:	Fecha: 11-08-2020 Validez: 13-02-2021 Informe: 14007-20-071787 Km: 494516
Fecha: 17-12-2020 Validez: 17-06-2021 Informe: 14007-20-127522 Km: 503.116	Fecha: 09-06-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-069067 Km: 1	Fecha: 09-06-2021 Validez: 17-12-2021 Informe: 14007-21-069292 Km: 123.022
Fecha: 14-12-2021 Validez: 17-06-2022 Informe: 14007-21-148930 Km: 547.279	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



A	6126 FND
B	-----
H	-----
I	03-04-2007
(I.1)	03-04-2007
(I.2)	GRANADA
C1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C1.2	
C1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C4	C
D.1	IVECO
D.2	E2NPO0
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	WJME2NNH4OC17464A
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

\* 6 1 2 6 F N D \*

\* W J M E 2 N N H 4 O C 1 7 4 6 4 A \*



GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0781FMY	Nº IDENTIFICACION: 624
KM CHASIS: 436519	H CHASIS: 25391	H EQUIPO: 1329
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 153380** A

0781FNY



Generalitat de Catalunya  
Departament de  
Treball i Indústria

674

Num. IDENTIFICACIÓ N.º IDENTIFICACIÓN		WJME2MNH40C174512	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLÉ CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:		Num. CERTIFICAT N.º CERTIFICADO:	
22 55 CAMION BASURERO		250508007026	
Marca	IVECO	Classe * Clase:	----
Tipus * Tipo:	E2N700	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3870
Variants * variantes:	FPSL22,CAH	Ampi. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y/P5	Via anterior / Posterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	----
MMA 4t E (kg):	----	Dist. Sra.R/ut. * Dist. 5.º R/ut. (mm):	----
MMR SF/CF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Num. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F28E3681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	8:315/80R22.5 156/150	Num. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Volumen bodega * Volumen bodega:	----	Pot. fiscal / Reti (C.V.F. / kW):	35.41/228
250510000022508 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complex en aquesta data la reglamentació vigent.		El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.	
Per l'òrganisme responsable * Por el Organismo responsable			
Data * Fecha:		21/03/2007	
Vàlida fins * Válida hasta			
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:			
Contrapès de Hcm.: CI-1545			
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.			

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

TAMA 18.01.0.18.6

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 30-12-2020 Validez: 16-07-2021 Informe: 14007-20-1318032 Km: 477.760	Fecha: 14-07-2021 Validez: 16-07-2022 Informe: 14007-21-067418 Km: 497.671	Fecha: 11-01-2022 Validez: 16-07-2022 Informe: 14007-22-002443 Km: 520.418
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
 firmas digitales



A	0781 PMV
B	.....
H	.....
I	29-03-2007
(I.1)	29-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	.
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IVECO
D.2	E2NF00
D.3	AD260S31V8FS
(D.4)	PARTICULAR

E	NJME2NNH40C174512
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	Q1/1545
P.1	7790
P.2	.....
P.3	GASOIL
Q	.....
S.1	002
S.2	.....

\* 0 7 8 1 F M Y \*

\* W J M E Z N N H 4 0 C 1 7 4 5 1 2 \*


GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





## FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8287FMX	Nº IDENTIFICACION: 625
KM CHASIS: 111765	H CHASIS: 15802	H EQUIPO: 7165
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 218755** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya  
Departament de Treball i Indústria

8297FDX

Núm. IDENTIFICACIÓ:  
N.º IDENTIFICACIÓN:

ZCFA1TM0302499987

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:  
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:

22 27 CAMION CISTERNA

Núm. CERTIFICAT:  
N.º CERTIFICADO:

250514207024

Marca: **IVECO**  
Tipus \* Tipo: **A1VM13**  
Variant \* Variante: **EM6E80EP**  
Denom. comercial: **ML180E28**  
Tara (kg): **11000**  
MMA (kg): **17017**  
MMA 1r E (kg): **7500**  
MMA 2n E (kg): **11500**  
MMA 3r E (kg): **---**  
MMA 4t E (kg): **---**  
MMR SF/CF (kg): **750/3500**  
Núm. de seients \* N.º de asientos: **2**  
Pneumàtica \* **6: 315/70R22.5G154/1**  
Neumáticos: **50**  
Volum bodega \* Volumen bodega: **---**

Classe \* Clase: **---**  
Alçada màx. \* Altura màx. (mm): **3950**  
Ampl. màx. \* Anch. màx. (mm): **2500**  
Via anterior / Posterior (mm): **1985/1820**  
Long. màx. \* Long. màx. (mm): **7672**  
Vgl. post. \* Vol. post. (mm): **1610**  
Dist. eix 1d/2n \* Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4590**  
Dist. eix 2n/3r \* Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**  
Dist. eix 3r/4t \* Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**  
Dist. 5na R/ult. \* Dist. 5.º R/ult. (mm): **---**  
Motor Marca: **IVECO**  
Tipus \* Tipo: **D-F4AE3681E\***  
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): **6/5880**  
Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): **29.92/205**


Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2005

250510000022919

El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector \* Por el Organismo Inspector



Data \* Fecha:

24/05/2005

Vàlida fins \* Válida hasta:

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:

Contraseña Hom.: **C1-2301**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA //INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES. LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18. SE EXPIDE TARJETA ITV POR CORRECCION DE LA EMITIDA EL 21/03/07

TAXA T191: 0,16 €

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



















Pag. 27 de 102



TARGETA  
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE  
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-05-2008 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 21-05-2008 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 132093 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-05-2008 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 21-05-2008 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 132093 
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-4-12 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 22-4-12 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-05-10 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 12-05-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 50612 
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-04-12 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 26-04-12 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 41486 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-14 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 25-04-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 41124 
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-06-2016 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 25-06-2016 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 60687 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-06-15 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 25-06-15 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 602106 

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
 firmas digitales



Nº de bastidor: ZCFA1TM0302499987

Nº de matrícula: 8287FMX

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00218755/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 20-04-15 Validez: 20-04-16 Firma y sello: 	Fecha: 19-04-2017 Validez: 19-10-2017 Informe: 14007-17-045877 Km: 93159
Fecha: 16-10-2017 Validez: 16-04-2018 Informe: 14007-17-125318 Km: 97171	Fecha: 16-04-2018 Validez: 16-10-2018 Informe: 14007-18-046224 Km: 101737
Fecha: 03-04-2019 Validez: 16-10-2019 Informe: 14007-19-043815 Km: 109515	Fecha: 12-06-2020 Validez: 16-10-2020 Informe: 14007-20-043841 Km: 114511
Fecha: 07-10-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-095617 Km: 115.962	Fecha: 09-10-2020 Validez: 16-04-2021 Informe: 14007-20-096622 Km: 115.872
	Fecha: 08-04-2021 Validez: 16-10-2021 Informe: 14007-21-039548 Km: 717.275

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE









/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



TARGETA  
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE  
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-05-2011 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 21-05-2011 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. Informe Inspecc.: 43003	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-05-10 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 12-05-10 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. informe inspecc.: 159
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-4-12 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 25-4-12 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. Informe inspecc.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-05-10 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 12-05-10 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. informe inspecc.: 50612
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-04-12 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 26-04-12 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. Informe inspecc.: 41486	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-12 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 25-04-12 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. informe inspecc.: 41124
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-2015 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 25-04-2015 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. Informe inspecc.: 46063	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-15 Vàlida fins / per. * Validez hasta / por: 25-04-15 Segell * Sello - Firma Inspector:  Núm. Informe inspecc.: 602106


Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Fecha: 07-10-2021 Validez: 16-04-2022 Informe: 14007-21-26385 Km: 120.704 	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b>  Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
 firmas digitales



A	1207 INCL
B	
H	
I	21-01-2007
(I.1)	21-01-2007
(I.2)	GRANADA
C1.1	INSTITUTO ARBITRAL GRANADINO SA
C1.2	
C1.3	C/ LEONARDO 7 15007-GRANADA GRANADA
C4	c
D.1	EVELO
D.2	ALVIELI
D.3	NE190825
(D.4)	PARTICULAR

E	2024157463024/19087
F1	17017
F2	17017
G	11075
K	C1:2004
P1	1550
P2	
P3	casv011
Q	
S.1	002
S.2	

625





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7972FNR	Nº IDENTIFICACION: 626
KM CHASIS: 233556	H CHASIS: 6228	H EQUIPO: 2140
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales








Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Num. Matrícula: <b>C-A 218525 A</b> Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria		MATRÍCULA C A 218525 A	
Num. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACION: <b>WJMA1VNH40C174641</b>		Num. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO: <b>250510207006</b>	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: <b>22 55 CAMION BASUREO</b>			
Marca: <b>IVECO</b> Tipus * Tipo: <b>A1VP00</b> Variant * Variante: <b>FMN2B3M</b> Denom. comercial: <b>AD190S31</b> Tara (kg): <b>13640</b> MMA (kg): <b>18000</b> MMA 1r E (kg): <b>8000</b> MMA 2n E (kg): <b>11500</b> MMA 3r E (kg): <b>---</b> MMA 4r E (kg): <b>---</b> MMR SF/CF (kg): <b>750/3500</b> Num. de saients * N° de asientos: <b>2</b> Pneumàtics * / 315/80R22,5156/15 Neumáticos: <b>EX</b> Volum bodega * Volumen bodega: <b>---</b>		Classe * Clase: <b>---</b> Alçada màx. * Altura màx. (mm): <b>3900</b> Anpl. màx. * Anch. màx. (mm): <b>2500</b> Via anterior / Posterior (mm): <b>2050/1805</b> Long. màx. * Long. màx. (mm): <b>7840</b> Vol. post. * Vol. post. (mm): <b>2210</b> Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1./2.º (mm): <b>4200</b> Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2./3.º (mm): <b>---</b> Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3./4.º (mm): <b>---</b> Dist. Sna R/ut. * Dist. Sº R/ut. (mm): <b>---</b> Motor Marca: <b>IVECO</b> Tipus * Tipo: <b>D-E26E3681C*</b> Num. Cilindr. / Cilindrada (cm³): <b>6/7790</b> Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): <b>35,41/200</b>	
250510000022576 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.		El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.	
Fe / Diganone Inspector * Por el Diganone Inspector			
Dia * Fecha: <b>12/04/2007</b> Valida fins * Validez hasta:			
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Contrasena Sim.: <b>C1-1558</b> <b>CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24././ LAS LUCES DIAGONALES INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS. ART.18.</b>			

 Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2006  
 TAMA T131 0154

INSPECCIONES TÉCNICAS		
<b>Fecha:</b> Fecha: 25-11-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-142343 Km: 315.508	<b>Fecha:</b> 25-11-2021 <b>Validez:</b> DESFAVORABLE <b>Informe:</b> 14007-21-142324 <b>Km:</b> 315.508	<b>Fecha:</b> 26-11-2021 <b>Validez:</b> 02-06-2022 <b>Informe:</b> 14007-21-142949 <b>Km:</b> 315.530
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello
<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello	<b>Fecha:</b> <b>Validez:</b> Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
 firmas digitales



626

A	7972 PNR
B	-----
H	-----
I	24-04-2007
(I.1)	24-04-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	AIVPOO
D.3	AD190931
(D.4)	PARTICULAR

676

E	MJMA1VNRHQC1746A1
F.1	18000
F.2	18000
G	13715
K	C1/1558
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----




GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6050FLX	Nº IDENTIFICACION: 627
KM CHASIS: 56640	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON TALLER SOTERRADOS		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 39 de 102







X  
7  
7  
0  
3  
0  
3  
0



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA:	
Fecha de inspección: Valiadora hasta por: Nº informe inspección: Firma:	16-03-69 27424 15-03-69 	Fecha de inspección: Valiadora hasta por: Nº informe inspección: Firma:	21-03-15 2116614 29-03-17 
Fecha de inspección: Valiadora hasta por: Nº informe inspección: Firma:	09-03-15 27553 09-03-16 	Fecha de inspección: Valiadora hasta por: Nº informe inspección: Firma:	04-03-2016 28065 28-02-2018 
Fecha de inspección: Valiadora hasta por: Nº informe inspección: Firma:	09-03-2017 3831 06-08-2017 	Fecha de inspección: Valiadora hasta por: Nº informe inspección: Firma:	31-08-2017 14007-17-100326 14-08-2017 

Fecha de inspección:  
 Valiadora hasta por:  
 Nº informe inspección:  
 Firma:

Fecha de inspección:  
 Valiadora hasta por:  
 Nº informe inspección:  
 Firma:

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34



Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



627

A	6050 FLEX
B	
H	
I	02-03-2007
(I.1)	02-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	X70M
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

671

E	VF1EDC1H637273653
F.1	3500
F.2	3500
G	1969
K	C/1865
P.1	2464
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	003
S.2	

\* 6 0 5 0 F L X \*

V F 1 F 0 C 1 H 6 3 7 2 7 3 6 5 3 \*

GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6539FRZ	Nº IDENTIFICACION: 628
KM CHASIS: 60501	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PORTER FURGON HIDRO		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





PIAGGIO & C. s.p.a.

Nº SERIE 38663322 B

MATRÍCULA

Número de identificación: ZAPS85V0000556591

Clasificación del vehículo: 2 4 2 0 FURCON CERRADO

Nº CERTIFICADO 0000011765

Marca: PIAGGIO	Clase:
Tipo: S85E	Altura total (mm): 1870
Variante: III-LV /ZIRME/	Anchura total (mm): 1395
Denominación comercial: PORTER 12PI 1.3	Via anterior/posterior (mm): 1210/1220
Tara (kg): 915	Longitud total (mm): 3370
MTMA/MMA (Kg): 1550	Velocidad posterior (mm): 710
MTMA/MMA 1ª E (kg): 680	Distancia eje 1ª/2ª (mm): 1810
MTMA/MMA 2ª E (kg): 1000	Distancia eje 2ª/3ª (mm):
MTMA/MMA 3ª E (kg):	Distancia eje 3ª/4ª (mm):
MTMA/MMA 4ª E (kg):	Distancia 5ª rueda/últ. (mm):
MMR S/F, c/F (kg): 600/400	Motor: Marca: DAIHATSU
Neumáticos: 4 155-R12C 84N	Tipo: G HC
Nº de asientos: 2	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/1296,0
Volumen de bodega:	Potencia fiscal/real (CV/KW): 19,26/48,0

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Observaciones:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por PIAGGIO & C. s.p.a., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña C-1605

MADRID a. 23 de Febrero de 2007

Firma,

380016454/2901/7

Fdo. FERNANDO BURGOS ZAPATERO

Reformas autorizadas:

20.06.2007. Instalación de equipo hidrolimpiador nº EHL-1087. Tara 1180 kgs. Dotado de luces giratorias ITM nº 141.

COPIA PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 01-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-080263 Km: 64.516	Fecha: 01-07-2021 Validez: 05-01-2022 Informe: 14007-21-080263 Km: 64.525	Fecha: 16-12-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-149026 Km: 67.119
Fecha: 16-12-2021 Validez: 05-07-2022 Informe: 14007-21-149026 Km: 67.126	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



A	6339 FRZ
B	
H	
I	26-06-2007
(I1)	26-06-2007
(I2)	GRANADA
C1.1	INVENTERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C1.2	
C1.3	AV. LINDARDA 2 18005-GRANADA GRANADA
C4	c
D1	FIASCO
D2	553E
D3	FORNER EPI 1 3
(D4)	PARTICULAR

E	ZAR653100000316391
F1	1530
F2	1530
G	590
K	0.1603
P1	1390
P2	
P3	GASOLINA
Q	
S1	002
S2	





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8952FRZ	Nº IDENTIFICACION: 629
KM CHASIS: 38804	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PORTER FURGON HIDRO		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS




/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



 <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b>		Nº SERIE <b>38663323 B</b>	MATRICULA
Número de identificación: <b>ZAPS85V0000556594</b>		Nº CERTIFICADO: <b>0000011766</b>	
Clasificación del vehículo: <b>2 4 2 0 FURCON CERRADO</b>			
Marca: <b>PIAGGIO</b> Tipo: <b>SESE</b> Variante: <b>III:LV</b>	Denominación comercial: <b>PORTER EPI 1.3</b> Tara (kg): <b>Ø15</b> MTMA/MMA (kg): <b>1550</b> MTMA/MMA 1ª E (kg): <b>680</b> MTMA/MMA 2ª E (kg): <b>1000</b> MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MMR S/F, c/F (kg): <b>600/400</b> Neumáticos: <b>A 155-R12C 84N</b> Nº de asientos: <b>2</b> Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): <b>1870</b> Anchura total (mm): <b>1395</b> Via anterior/posterior (mm): <b>1210/1220</b> Longitud total (mm): <b>3370</b> Voladizo posterior (mm): <b>710</b> Distancia eje 1/2ª (mm): <b>1810</b> Distancia eje 2/3ª (mm): Distancia eje 3/4ª (mm): Distancia 1ª rueda/últ. (mm): Motor: Marca: <b>DAIHATSU</b> Tipo: <b>G HC</b> Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): <b>4/1296,0</b> Potencia fiscal/real (CV/KW): <b>10,26/48,0</b>	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: * * * * *			
Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b> , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C-1605</b> , así como con las opciones arriba incluidas. <b>MAURID</b> a. 23 de <b>Febrero</b> de 2007 Firma:  38000 PRODUCCION, CIENCIA Y SUPERV.  Sociedad inscrita: R.I. Nº 1340 (del Inc. 04773096) Reformas autorizadas: <b>3.06.07 Instalación de equipo hidrolimpiador n° EHL-1160. Tara 1180 kgs. Dotado de luces laterales. ITV N° 41</b>			

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6** La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	<b>GONZALES MOLINA JUAN CARLOS</b>	<b>/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO</b>	<b>19-01-2024 11:52:45</b>
Firmado por	<b>OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE</b>	<b>/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE</b>	<b>19-01-2024 11:35:34</b>

Contiene 2 firmas digitales   Pag. 51 de 102


INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 19-11-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-114936 Km: 41.653	Fr V Fi Fecha: 20-11-2020 Validez: 07-01-2021 Informe: 14007-20-114917 Km: 41.650	Fecha: 18-12-2020 Validez: 07-07-2021 Informe: 14001-20-045075 Km: 41.79
Fecha: Validez: Informe: Km:	Fecha: 03-01-2022 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-000096 Km: 43.65	Fecha: 03-01-2022 Validez: 07-07-2022 Informe: 14007-21-000201 Km: 43.476
Fecha: 05-07-2022 Validez: 07-01-2023 Informe: 14007-21-082369 Km: 41.984		
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



A	5052 FOL
B	
H	
I	26-06-2007
(I.1)	26-06-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LIBRARIJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	PIAGGIO
D.2	SSAF
D.3	WIKTER EPT 1 J
(D.4)	PARTICULAR

679

E	ZAPSSV0000556594
F1	1550
F2	1550
G	990
K	C/1605
P1	1296
P2	
P3	GAJOLINA
Q	
S.1	002
S.2	



\* B 9 5 2 F R Z \*  
\* Z A P S 8 5 V 0 0 0 5 6 5 9 4



QR

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8967FRZ	Nº IDENTIFICACION: 630
KM CHASIS: 30399	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PORTER FURGON HIDRO		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



 <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b>		Nº SERIE <b>38663703 B</b> <b>630 8987 F82</b>	MATRÍCULA <b>8987 F82</b>
Número de identificación: <b>ZAPS85V0000556606</b>		Nº CERTIFICADO <b>0000012316</b>	
Clasificación del vehículo: <b>2 4 2 0 FURGON CERRADO</b>			
Marca: <b>PIAGGIO</b> Tipo: <b>SSSE</b> Variante: <b>III:LV /ZERME</b> Denominación comercial: <b>PORTER EP1 1.3</b> Tara (kg): <b>915</b> MTMA/MMA (Kg): <b>1550</b> MTMA/MMA 1ª E (kg): <b>680</b> MTMA/MMA 2ª E (kg): <b>1000</b> MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MNR S/F, c/F (kg): <b>600/400</b> Neumáticos: <b>4 155-R12C 84N</b> Nº de asientos: <b>2</b> Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): <b>1870</b> Anchura total (mm): <b>1395</b> Via anterior/posterior (mm): <b>1210/1220</b> Longitud total (mm): <b>3370</b> Voladizo posterior (mm): <b>710</b> Distancia eje 1º/2º (mm): <b>1810</b> Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 5ª rueda/ult. (mm): Motor: Marca <b>DAIHATSU</b> Tipo: <b>G HC</b> Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): <b>4/1296,0</b> Potencia fiscal/real (CV/KW): <b>10,26/48,0</b>		
Opciones incluidas en la homologación de tipo: ***** ***** ***** *****			
Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b> *****			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b> , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C-1605</b> , así como con las opciones arriba incluidas. <b>MADRID</b> a. <b>27</b> de <b>Febrero</b> de <b>2007</b> Firma:  Fdo. <b>FERNANDO BURGOS ZAPATERO</b>			
Reformas autorizadas: <b>18.06.2007. Instalación de equipo hidrolimpiador - nº EHL-1084. Dotado de luces giratorias. Tara: 1150 kgs. ITV Nº 4141.</b>			

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales





INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 10-08-2021 Validez: 10-02-2022 Informe: 14007-21-100813 Km: 63.679	Fecha: 08-02-2022 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-22-014560 Km: 64.977	Fecha: 08-02-2022 Validez: 08-08-2022 Informe: 14007-22-014560 Km: 65.000
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
 firmas digitales



630

A	5967 FRZ
B	-----
H	-----
I	26-06-2007
(I.1)	26-06-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	PIAGGIO
D.2	S85E
D.3	PORTER EFI 1 J
(D.4)	PARTICULAR

E	ZAP585VD000556606
F.1	1550
F.2	1550
G	990
K	0/1605
P.1	1296
P.2	-----
P.3	GASOLINA
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8980FRZ	Nº IDENTIFICACION: 631
KM CHASIS: 45390	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PORTER FURGON HIDRO		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales










Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



 <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b> Nº SERIE <b>38663702 B</b> 631		MATRICULA 
Número de identificación: <b>ZAPS85VD000556603</b>		Nº CERTIFICADO <b>0000012315</b>
Clasificación del vehículo: <b>2 4 2 0 FURCON CERRADO</b>		
Marca: <b>PIAGGIO</b> Tipo: <b>S85B</b> Variante: <b>III:LV /Z85B</b>	Clase: Altura total (mm): <b>1870</b> Anchura total (mm): <b>1395</b> Via anterior/posterior (mm): <b>1210/1220</b> Longitud total (mm): <b>3370</b> Voladizo posterior (mm): <b>710</b> Distancia eje 1º/2º (mm): <b>1810</b> Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 5ª rueda/últ. (mm):	
Denominación comercial: <b>PORTER EFI 1.3</b> Tara (kg): <b>915</b> MTMA/MMA 1º E (kg): <b>1550</b> MTMA/MMA 2º E (kg): <b>680</b> MTMA/MMA 3º E (kg): <b>1000</b> MTMA/MMA 4º E (kg): MMR S/F, s/F (kg): <b>600/400</b> Neumáticos: <b>4 155-R12C 84N</b> Nº de asientos: <b>2</b> Volumen de bodega:	Motor: Marca: <b>DAIHATSU</b> Tipo: <b>G HC</b> Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): <b>4/1296,0</b> Potencia fiscal/real (CV/FKW): <b>10,26/48,0</b>	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: ***** ***** ***** *****		
Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b> ***** *****		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b> , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C-1605</b> , así como con las opciones arriba incluidas. <b>MADRID</b> a, 27 de <b>Febrero</b> de 2007 Firma,		
		 Fdo FERNANDO BURGOS ZAPATERO
Referencias autorizadas: 4.06.07 Instalación de equipo hidrolimpiador nº EHL-1085. Tara 1180 kgs. Dotado de luces giratorias. ITV N° 4141		


EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



N.º de bastidor: ZAPS85V0000556603

N.º de matricula: 8980FRZ

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B - 38663702/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: Validez: Fecha: 05-07-2017 Validez: 05-01-2018 Informe: 14007-17-078509 Km: 41110	Fecha: 05-01-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-901637 Km: 41716	Fecha: 10-01-2018 Validez: 10-07-2018 Informe: 14007-18-002995 Km: 41716
Fecha: 09-07-2018 Validez: 10-01-2019 Informe: 14007-18-064271 Km: 42052	Fecha: 09-07-2019 Validez: 18-07-2019 Informe: 14007-19-002385 Km: 43455	Fecha: Validez: Fecha: 05-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-086340 Km: 44572
Fecha: 10-07-2019 Validez: 10-01-2020 Informe: 14007-19-087723 Km: 44581	Fecha: 10-07-2020 Validez: 10-07-2021 Informe: 14007-20-002578 Km: 45397	Fecha: Validez: Fecha: 09-10-2020 Validez: 10-01-2021 Informe: 14007-20-057072 Km: 46759
Fecha: 15-12-2020 Validez: 10-07-2021 Informe: 14007-20-044197 Km: 46325	Fecha: 07-07-2021 Validez: 10-01-2022 Informe: 14007-21-083728 Km: 47300	Fecha: 23-12-2021 Validez: 10-07-2022 Informe: 14007-21-047132 Km: 49.531



Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
 Madrid, España | 9024 99007 0478

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



A	8980 FRZ
B	-----
H	-----
I	26-06-2007
(I.1)	26-06-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	PIAGGIO
D.2	SSSE
D.3	PORTER EFI 1 J
(D.4)	PARTICULAR

631

E	ZAP855V0000556603
F.1	1590
F.2	1550
G	990
K	C/1605
P.1	1296
P.2	-----
P.3	GASOLINA
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



\* 8 9 8 0 F R Z \*



\* Z A P 8 5 V 0 0 0 0 5 5 6 6 0 3

GR

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 63 de 102



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 9232FRZ	Nº IDENTIFICACION: 632
KM CHASIS: 56240	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PORTER FURGON HIDRO		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales











Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



 <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b>		Nº SERIE <b>38663699 B</b>	MATRÍCULA
Número de identificación: <b>ZAPS85V0000556599</b>			
Clasificación del vehículo: <b>2 4 2 0 FURCON CERRADO</b>		Nº CERTIFICADO <b>0000012312</b>	
Marca: <b>PIAGGIO</b> Tipo: <b>S85E</b> Variantes: <b>III:LV /ZERME</b> Denominación comercial: <b>PORTER E21 1.3</b> Tara (kg): <b>915</b> MTMA/MMA (Kg): <b>1550</b> MTMA/MMA 1º E (kg): <b>680</b> MTMA/MMA 2º E (kg): <b>1000</b> MTMA/MMA 3º E (kg): MTMA/MMA 4º E (kg): MMR S/F, c/F (kg): <b>600/400</b> Neumáticos: <b>4 155-R12C 84N</b> Nº de asientos: <b>2</b> Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): <b>1870</b> Anchura total (mm): <b>1395</b> Via anterior/posterior (mm): <b>1210/1220</b> Longitud total (mm): <b>3370</b> Voladizo posterior (mm): <b>710</b> Distancia eje 1º/2º (mm): <b>1810</b> Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 5ª rueda/ult. (mm): Motor: Marca: <b>DAIHATSU</b> Tipo: <b>G HC</b> Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): <b>4/1296,0</b> Potencia fiscal/real (CV/KW): <b>10,26/48,0</b>		
Opciones incluidas en la homologación de tipo: ***** ***** ***** *****			
Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b> ***** *****			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.			
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO &amp; C.s.p.a.</b> , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C-1605</b> , así como con las opciones arriba incluidas.			
<p style="text-align: center;"><b>MADRID</b> a. <b>27</b> de <b>Febrero</b> de <b>2007</b></p> <p style="text-align: right;">Firma: </p> <p style="text-align: right;">Fdo. <b>FERNANDO BURGOS ZAPATERO</b></p>			
Reformas autorizadas: <b>1.06.2007. Instalación de equipo hidrolimpiador, nº EHL-1086, dotado de luces giratorias, para 1170 TV (114)</b>			

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

**INSPECCIONES TÉCNICAS**

Fecha: 09-02-2022 Validez: 12-08-2022 Informe: 14007-22-074774 Km: 63514 	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta		

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



632

A	9232 FRZ
B	-----
H	-----
I	26-06-2007
(I.1)	26-06-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	PIAGGIO
D.2	585E
D.3	PORTER EP1 1 J
(D.4)	PARTICULAR

E	ZAPS85V0000556599
F.1	1550
F.2	1550
G	990
K	C/1505
P.1	1296
P.2	-----
P.3	GASOLINA
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



\* 9 2 3 2 F R Z \*



\* Z A P S 8 5 V 0 0 0 0 5 5 6 5 9 9 \*

GR

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 68 de 102







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 71 de 102







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E1441BGJ	Nº IDENTIFICACION: 726
KM CHASIS: -	H CHASIS: 10359	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: BUCHER		
DESCRIPCION EQUIPO: BARREDORA CITYCAT 2020 EURO 5		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



**BUCHER**  
schörling

726

**BT** N° de Serie **0038927**

726

Matricula: Certificado N°



E1441BGJ 9007

045/2014

Código	Descripción	Código	Descripción
G	3100	P.5.1	VM Motori
F.1	4500	P.5	R754EU5
F.1.1	2380 / 2380	P.3	D
F.2	4500	P.1	2970 cm3
F.2.1	2380 / 2380	P.1.1	4 en línea
O.1.4		P.2	62 kW
O.2.1		P.2.1	16,88 CVF
O.2.2		T	40 km/h
O.2.3		S.1	2
F.4		V.8	Fase III B
F.5	2010(*)	V.7	
F.6	1300 (**)	EP	
F.7	6035	EP.1	
F.7.1	1040	EP.2	
F.8	1080	EP.3	
L	1130	EP.4	
L.0	2 ejes y 4 ruedas		
L.1	1. eje delantero		
L.2	(4) / 195/75R14 (108L)		
M.1	1760		

El abajo firmante, legalmente autorizado por: **ROS ROCA, SA**

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación: **MAA-0597\*02**

Fecha de emisión: **14/11/2014**

Observaciones: **VEH. IMP. CON DUA N° 14 ES00174130094007, fecha 02/10/2014**  
**Aduana de La Jonquera**  
 (\*) Altura: 2195 mm cop-luz giratoria  
 (\*\*) Anchura total: 1600 mm considerando cepillos

Firma autorizada Registro de fabricantes y firmas autorizadas:  
**JAVIER SUCARRATS ENRICH**

Opciones incluidas en la homologación de tipo:  
 \* Tercer cepillo  
 \* Climatizador  
 \* Faro giratorio

ESEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



**INSPECCIONES TÉCNICAS**

Fecha: 29-11-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-150853 Km: 57559	Fecha: 30-11-2018 Validez: 02-12-2020 Informe: 14007-20-197296 Km: 93288	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta			

A.1	Nombre del fabricante del vehículo base	F.4	Altura total	O.1.1	Barra de tracción
A.2	Descripción del fabricante del vehículo base	F.5	Arctura total	O.1.2	Semirremolque
B.1	Nombre del fabricante del vehículo completado	F.6.1	Arctura máxima camiónizable	O.1.3	Remolque eje central
B.2	Dirección del fabricante del vehículo completado	F.6	Longitud total	O.1.4	Remolque sin freno
C.1	Código ITV	F.6.1	Longitud máxima camiónizable	O.1.1	Masa máxima remolcable Motorizaciones admisible con frenos mecánicos
C.L	Clasificación del vehículo	F.7	Vía anterior	O.1.2	Masa máxima remolcable Motorizaciones admisible con frenos de banda
C.V	Control VIN	F.7.1	Vía posterior	O.1.3	Masa máxima remolcable Motorizaciones admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
D.1	Marca	F.8	Volumen posterior	O.3	Tipo de freno de servicio
D.2	Tipo / Variante / Versión	F.8.1	Volumen máximo posterior camiónizable	P.1	Cantizada
D.3	Denominación comercial del vehículo	G	Masa en Orden de marcha (MOM)	P.1.1	Nº y disposición de los cilindros
D.5	Procedencia	G.1	Masa en vacío para vehículos categoría L	P.2	Potencia del motor
E	Numero de identificación del vehículo	G.2	Masa Mínima Admisible del vehículo completado	P.2.1	Potencia Fiscal
EP	Estructura de protección	J	Categoría del vehículo	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
EP1	Marca de la estructura de protección	J.1	Categoría del vehículo	P.5	Código de identificación del motor
EP2	Modelo de la estructura de protección	J.2	Clase	P.5.1	Válvulas o marca del motor
EP3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.3	Volumen de botellas	Q	Relación potencia/masa
EP4	Nº identificativo de la estructura de protección	K	Numero de homologación del vehículo base	R	Color
F.1	Masa Máxima en carga Técnica/mente Admisible (MMTA)	K.1	Numero de homologación del vehículo completado	S.1	Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillones
F.1.1	Masa Máxima en carga Técnica/mente Admisible en cada eje 12000%	K.2	Nº certificado ITV vehículo base	S.1.1	Dimensiones de seguridad
F.1.1.1	Masa Máxima en carga Técnica/mente Admisible en cada eje 12000%	L	Nº de ejes y ruedas	S.2	Nº de plazas de pie
F.1.1.1.1	Masa Máxima en carga Técnica/mente Admisible en 2ª rueda o prola de acoplamiento	L.1	Ejes metrices	T	Velocidad máxima
F.2	Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L.2	Dimensiones de los neumáticos	U.1	Nivel sonoro en jurado
F.2.1	Masa Máxima autorizada en cada eje 12000%	M.1	Distancia entre ejes 1, 2º, 3º, 4º	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.3	Masa Mínima Técnica/mente Admisible del conjunto (MMTAC)	M.4	Distancia entre 5ª rueda o prola de acoplamiento y último eje	V.7	Emissiones de CO
F.3.1	Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMAc)	O.1	Masa Remolcable con freno/Masa remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de	V.8	Emissiones de CO
				V.8	Nivel de emisiones
				Z	Año nº de orden de la serie contra

(1) Código pdf 417

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



A	E1441BGJ
B	-----
H	-----
I	02/12/2014
(I.1)	02/12/2014
(I.2)	BARCELONA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	BUCHER
D.2	CC2020 / R754EU51HN4500176 / 3CCT000X
D.3	CITYCAT 2020
(D.4)	PARTICULAR - OBRAS

B 1

E	TEB50CC20D8109007
F.1	4500
F.2	4500
G	3100
K	MAA-0597*02-
P.1	2970
P.2	62.0
P.3	DIESEL
Q	-----
S.1	2
S.2	-----

OBSERVACIONES:  
Documento válido si acompaña ITV en vigor.

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E1433BGJ	Nº IDENTIFICACION: 727
KM CHASIS: -	H CHASIS: 9313	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: BUCHER		
DESCRIPCION EQUIPO: BARREDORA CITYCAT 2020 EURO 5		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







046/2014

Matricula: Certificado Nº

C.I. 6465 Máquina Automotriz de Servicios Barridora

A.1 Bucher-Guyer LTD

A.2 Kommunalfahrzeuge / CH-8166 NIEDERWENINGEN / SUIZA

D.1 BUCHER

D.2 CC2020 / R754EU51HNA600176 / 3CCT000X

D.3 CityCar 2020 Euro 5

E TEB5DCC20D8109013

J 1

D.6 IM

K MAA-0597\*02

Z

El abajo firmante, legalmente autorizado por **ROTOROCA, S.A**

Observaciones: VEH. IMP. CON DUA Nº 14 ES00174130095713, fecha 07/10/2014

Aduana de La Jonquera

(\*) Altura: 2195 mm con luz giratoria

(\*\*) Anchura total: 1850 mm considerando cepillos

MAA-0597\*02

Fecha de emisión:

14/11/2014

Firma autorizada. Repetido de fabricantes y firmas autorizadas

Fdo: JAUME SUCARRATS ENRICH



Código	Descripción	Código	Descripción
G	3100	P.5.1	VM Motor
F.1	4500	P.5	R754EUS
F.1.1	2380 / 2380	P.3	D
F.2	4500	P.1	2970 cm3
F.2.1	2380 / 2380	P.1.1	4 en línea
O.1.4		P.1	62 kW
O.2.1		P.2.1	16,88 CVF
O.2.2		T	40 km/h
O.2.3		S.1	2
F.4	2010(*)	V.9	Fase IIIB
F.5	1300 (**)	V.7	
F.6	6035	Ep	
F.7	1040	Ep.1	
F.7.1	1080	Ep.2	
F.8	1130	Ep.3	
L	2 ejes y 4 ruedas	Ep.4	
L.0			
L.1	1. eje delantero		
L.2	(4) / 195/75R14 (106L)		
M.1	1760		

Opciones Incluidas en la homologación de tipo

- \*Tercer cepillo
- \*Climatizador
- \*Faro giratorio

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS	
Fecha: 30-11-2018 Validez: 02-12-2020 Informe: 14007-18-151487 Km: 47319	Fecha: 17-12-2020 Validez: 17-12-2022 Informe: 14007-20-127415 Km: 77433
Fecha: Validez: Firma y sello.	Fecha: Validez: Firma y sello.
Fecha: Validez: Firma y sello.	Fecha: Validez: Firma y sello.
Fecha: Validez: Firma y sello.	Fecha: Validez: Firma y sello.
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta	

A.1. Nombre del fabricante del vehículo base	F.4. Ancho total	O.1.1. Balsa de tracción
A.2. Dirección del fabricante del vehículo base	F.5. Ancho total	O.1.2. Semirremolque
B.1. Nombre del fabricante del vehículo completo	F.5.1. Ancho máxima camión	O.1.3. Remolque eje central
B.2. Dirección del fabricante del vehículo completo	F.6. Longitud total	O.1.4. Remolque sin freno
C.1. Código ITV	F.6.1. Longitud máxima controlable	O.2.1. Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos mecánicos
C.1. Clasificación del vehículo	F.7. Via ancha	O.2.2. Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos de vehículo
C.V. Comité VIN	F.7.1. Via posterior	O.2.3. Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
D.1. Marca	F.8. Voladizo posterior	O.3. Tipo de freno de servicio
D.2. Tipo / Variante / Versión	F.8.1. Voladizo máximo posterior controlable	P.1. Cilindrada
D.3. Denominación comercial del vehículo	G. Masa en Orden de marcha (MOM)	P.1.1. Nº y disposición de los cilindros
D.6. Prohibición	G.1. Masa en vacío para vehículos categoría L	P.2. Potencia del motor
E. Número de identificación del vehículo	G.2. Masa Máxima Admisible del vehículo completo	P.2.1. Potencia Fiscal
EP. Estructura de protección	J. Categoría del vehículo	P.3. Tipo de combustible o fuente de energía
EP.1. Marca de la estructura de protección	J.1. Carrocera del vehículo	P.5. Código de identificación del motor
EP.2. Modelo de la estructura de protección	J.2. Clase	P.5.1. Fabricante o marca del motor
EP.3. Nº de homologación de la estructura de protección	J.3. Volumen de biogas	Q. Relación potencia/masa
EP.4. Nº de homologación de la estructura de protección	K. Número de homologación del vehículo base	R. Color
F.1. Masa Máxima en carga Técnica/Admisible (DMTA)	K.1. Número de homologación del vehículo completo	S.1. Nº de plazas de asiento/Nº de asientos o sillones
F.1.1. Masa Máxima en carga Técnica/Admisible en cada eje (T/25%)	K.2. Nº certificado TTV vehículo base	S.1.1. Embrones de seguridad
F.1.5. Masa Máxima en carga Técnica/Admisible en 3ª rueda o poste de acoplamiento	L. Nº de ejes y ruedas	S.2. Nº de plazas de pie
F.2. Masa Máxima en carga Admisible del vehículo en circulación (MMA)	L.8. Nº y posición de ejes con ruedas pendientes	T. Velocidad máxima
F.2.1. Masa Máxima autorizada en cada eje (T/25%)	L.1. Ejes motores	U.1. Nivel sonoro en paradas
F.3. Masa Máxima Técnica/Admisible del conjunto (MTAC)	L.2. Dimensiones de los neumáticos	U.2. Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.3.1. Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMAE)	M.1. Distancia entre ejes 1º, 2º, 3º, 4º	V.7. Emisiones de CO
	M.4. Distancia entre 2ª rueda o punto de acoplamiento y último eje	V.8. Emisiones de CO
	O.1. Masa Remolcable con freno/Masa remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de (MRE)	V.9. Nivel de emisiones
		Z. Año y nº de orden de la serie coche
		(1) Código pdf 417

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



A	E1433BGJ
B	-----
H	-----
I	02/12/2014
(I.1)	02/12/2014
(I.2)	BARCELONA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	BUCHER
D.2	CC2020 / R754EU51HN4500176 / 3CCT000X
D.3	CITYCAT 2020
(D.4)	PARTICULAR - OBRAS

B 1

E	TEB50CC20D8109013
F.1	4500
F.2	4500
G	3100
K	MAA-0597*02
P.1	2970
P.2	62.0
P.3	DIESEL
Q	-----
S.1	2
S.2	-----

OBSERVACIONES:  
Documento válido si acompaña ITV en vigor.

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4042BKJ	Nº IDENTIFICACION: 728
KM CHASIS: -	H CHASIS: -	H EQUIPO: 49.8
DESCRIPCION CHASIS: ASPIRAHOJAS SOBRE REMOLQUE		
DESCRIPCION EQUIPO: BILLY GOAT DL2500S		




Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Compañía Industrial Remolques S.L.

**B** N° de Serie **1961149** **728**

Matrícula		Certificado N°	Código	Descripción	Código	Descripción
4 0 01		EB001058	G	82	M.1	.....
C.I			F.1	550	M.4	.....
C.V			F.1.1	550 /	L	.....
A.1			F.1.5	75	L.0	.....
A.2			F.2	550	L.1	.....
D.1			F.2.1	1550 /	L.2	(2)5.00-10   72N   49R
D.2			F.3	.....	P.5.1	.....
D.3			F.3.1	.....	P.5	.....
E			O.1	.....	P.3	.....
J.1			O.1.1	.....	P.1	.....
J.2			O.1.2	.....	P.1.1	.....
J.3			O.1.3	.....	P.2	.....
R			O.1.4	.....	P.2.1	.....
D.6			F.4	600	S.1	.....
K			F.5	1400	S.2	.....
Z			F.6	2220	U.1	.....
			F.7	1175	U.2	.....
			F.7.1	1175	V.7	.....
			F.8	540	V.9	.....

El abajo firmante, legalmente autorizado por Compañía Industrial Remolques S.L.

Observaciones:  
Neumáticos Opcionales

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación. e9'2007/46'0085-02

En caso de que el vehículo sobresalga, el toldadizo trasero puede verse alargado en un máximo de 300mm

Firma autorizada Registrada de lubricantes y firmas autorizadas

Fecha de emisión: 7/7/2014

**CIRE, S.L.**  
Compañía Industrial Remolques S.L.  
Calle 6, nº 7  
TELF. 93 892710  
**08794 LES CABANES (BARCELONA)**

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



Compañía Industrial Remolques S.L.

**B** N° de Serie **1961149**

728

1

Maticula	Certificado N°	Código	Descripción	Código	Descripción
CL	4 0 0 1	G	82	M.1	.....
C1	.....	E.1	550	M.4	.....
CV	.....	F.1.1	550 /	L	1 / 2
A.1	Compañía Industrial Remolques S.L.	F.1.5	75	L.0	.....
A.2	C/ Sra. 9	F.2	550	L.1	.....
D.1	COMANCHÉ	F.2.1	/ 550 /	L.2	(2) 5.00 10   22 N   498
D.2	CIMF	F.3	.....	P.5.1	.....
D.3	COARTES / RC-DSMC	F.3.1	.....	P.5	.....
E	VUAC1MS01EB001058	O.1	.....	P.3	.....
J.1	O.1	O.1.1	.....	P.1	.....
J.2	D.C.	O.1.2	.....	P.1.1	.....
J.3	.....	O.1.3	.....	P.2	.....
R	.....	O.1.4	.....	P.2.1	.....
D.6	.....	F.4	600	S.1	.....
K	e19*2007/46*0085*02	F.5	1400	S.2	.....
Z	.....	F.6	2220	U.1	.....
		F.7	1175	U.2	.....
		F.7.1	1175	V.7	.....
		F.8	540	V.9	.....

El abajo firmante, legalmente autorizado por Compañía Industrial Remolques S.L.

Observaciones:  
Neumáticos Opcionales

Opciones incluidas en la homologación de tipo

Certifica que el vehículo cuyas características se reseñan es completamente conforme con el número de homologación. e19\*2007/46\*0085\*02

En caso de que el vehículo sobresalga, el vordadizo trazero puede verse alargado en un máximo de 300mm

Firma autorizada (registro de fabricantes y firmas autorizadas)

**CIRE, S.L.**  
Compañía Industrial Remolques S.L.  
Calle 6, nº 7  
TEL: 93 982710  
**08794 LES CABANES (BARNA)**

Fecha de emisión: 7/2/2014

ESBIMPLAN PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



## FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E1597BGJ	Nº IDENTIFICACION: 729
KM CHASIS: -	H CHASIS: 8806	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: BUCHER		
DESCRIPCION EQUIPO: BARREDORA CITYCAT 2020 EURO 6		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Matrícula

Certificado N°



047/2014



Código	Descripción	Código	Descripción
G	3175	P5.1	VM Motor
F1	4500	P5	R754EUS
F1.1	2500 / 2500	P3	D
F2	4500	P1	2070 cm3
F2.1	2500 / 2500	P1.1	4 en linea
O.1.4		P2	62 kW
O.2.1		P2.1	16,88 CVF
O.2.2		T	40 km/h
O.2.3		S.1	2
F4	2000(*)	V.9	EURO VI
F5	1330 (**)	V.7	
F6	5480	Ep	
F7	1050	EP1	
F7.1	1060	EP2	
F8	1220	EP3	
L	2 ejes y 4 ruedas	EP4	
L.0			
L.1	1. eje delantero		
L.2	(***) 106L		
M.1	1935		

El abajo firmante, legalmente  
autorizado, ROS ROCA, S.A

Certifica que el vehículo cuyas  
características se reseñan es  
completamente conforme con  
el número de homologación.

MAA-0597\*03

Fecha de emisión:

27/11/2014

Observaciones: VEH. IMP. CON DUA N° 14 ES00174130085705, fecha 07/10/2014

Aduana de La Jonquera

(\*) Altura: 2190 mm con luz giratoria

(\*\*) Anchura total: 1793 mm considerando cepillos

(\*\*\*) 215/70R 15C; 225/70R15; 195/75R15 (106L)

Firma autorizada, Registro de fabricantes y firmas autorizadas

Fdo. JAVIER SUCARRATS ENRICH



Opciones incluidas en la homologación de tipo

- \*Tercer cepillo
- \*Climatizador
- \*Faro giratorio



**INSPECCIONES TÉCNICAS**

Fecha: 03-12-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-152217 Km: 39889	Fecha: 03-12-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-152217 Km: 39889	Fecha: 17-12-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-127498 Km: 68765
Fecha: 15-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14001-21-010352 Km: 69730	Fecha: 22-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14001-21-011328 Km: 68745	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta  
 22-03-2021. Diligencia para hacer constar que el nº de bastidor es:  
 TEBCC20AV5EKS3007. ITV 1811.

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base	F.4 Altura total	O.1.1 Barra de tracción
A.2 Dirección del fabricante del vehículo base	F.5 Anchura total	O.1.2 Embrague
B.1 Nombre del fabricante del vehículo completo	F.5.1 Anchura máxima camarizable	O.1.3 Remolque eje central
B.2 Dirección del fabricante del vehículo completo	F.6 Longitud total	O.1.4 Remolque sin freno
C.1 Código ITV	F.6.1 Longitud máxima camarizable	O.2.1 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con freno mecánico
C.L. Clasificación del vehículo	F.7 Vía anterior	O.2.2 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos de inercia
C.V. Control VNI	F.7.1 Vía posterior	O.2.3 Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos hidráulicos o neumáticos
D.1 Marca	F.8 Voladizo posterior	O.3 Tipo de freno de servicio
D.2 Tipo / Variante / Versión	F.8.1 Voladizo máximo posterior camarizable	P.1 Climatizador
D.3 Designación comercial del vehículo	G Masa en Orden de marcha (MOM)	P.1.1 N° y disposición de los cilindros
D.8 Proximidad	G.1 Masa en vacío (para vehículos categoría L)	P.2 Presiones de motor
E Número de identificación del vehículo	G.2 Masa Mínima Admisible del vehículo completo	P.2.1 Potencia Fieul
EP Estructura de protección	J Categoría del vehículo	P.3 Tipo de combustible e fuente de energía
EP.1 Marca de la estructura de protección	J.1 Carrocería del vehículo	P.3.1 Colector de identificación del motor
EP.2 Modelo de la estructura de protección	J.2 Clase	P.3.2 Fabricante e invent del motor
EP.3 N° de homologación de la estructura de protección	J.3 Volumen de botellas	Q Relación potencia/cilindrada
EP.4 N° identificativo de la estructura de protección	K Número de homologación del vehículo base	R Color
F.1 Masa Máxima en carga Técnica/mente Admisible (MMA)	K.1 Número de homologación del vehículo completo	S.1 N° de placas de admisión/ de asientos o sillones
F.1.1 Masa Máxima en carga Técnica/mente Admisible en cada eje (VCMCA)	K.2 N° certificado ITV vehículo base	S.1.1 Cilindros de seguridad
F.1.5 Masa Máxima en carga Técnica/mente Admisible en 3ª rueda o pista de accionamiento	L N° de ejes y ruedas	S.2 N° de placas de pe
F.2 Masa Máxima en carga Admisión del vehículo en circulación (MMA)	L.1 Ejes soportes	T Velocidad máxima
F.2.1 Masa Máxima autorizada en cada eje (VCMCA)	L.2 Dimensiones de los remolques	U.1 Nivel sonoro en parso
F.3 Masa Mínima Técnica/mente Admisible del conjunto (MMTAC)	M.1 Distancia entre ejes 1°, 2°, 2°-3°	U.2 Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.3.1 Masa Máxima Autorizada del conjunto (MMA)	M.4 Distancia entre 3ª rueda o pista de accionamiento y último eje	V.7 Emisiones de CO
	O.1 Masa Remolcable con freno/Masa remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor en caso de:	V.8 Emisiones de CO
		V.9 Nivel de emisiones
		Z Año y nº de orden de la serie corta
		(1) Código paf 417

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2 firmas digitales



729

A	E1597BGJ
B	-----
H	-----
I	04-12-2014
(I.1)	26-03-2021
(I.2)	TOLEDO
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	BUCHER
D.2	CC2020 / R754EU61HN4500193 / 3CCT000X
D.3	CITYCAT 2020
(D.4)	PARTICULAR - OBRAS

B 1

E	TEBC20AV5EKS3007
F.1	4500
F.2	4500
G	3175
K	MAA-0597*03
P.1	2970
P.2	62.00
P.3	DIESEL
Q	-----
S.1	2
S.2	-----

**OBSERVACIONES:**

Documento válido si acompaña ITV en vigor.

Próxima ITV: 22-03-2023

Kilometraje a fecha 22-03-2021: 0068745

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 100 de 102



## FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E1595BGJ	Nº IDENTIFICACION: 730
KM CHASIS: -	H CHASIS: 5205	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: BUCHER		
DESCRIPCION EQUIPO: BARREDORA CITYCAT 2020 EURO 6		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6BR504R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6BR504R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZLES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:45

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:34

Contiene 2  
firmas digitales

