



ESTADO DE LA EDIFICACIÓN		NECESIDADES DE INTERVENCIÓN	
	APARENTEMENTE BUENO		REHABILITACIÓN LIGERA O MANTENIMIENTO
	DEFICIENTE		REHABILITACIÓN PARCIAL O COMPLETA
	MUY DEFICIENTE O RUINA		REHABILITACIÓN INTEGRAL
	EN OBRAS		
	SIN DATOS		
	SOLAR		
<b>MURALLA</b>			
	EMERGENTE		
	PASO DE MURALLA		
	PASO MURALLA DESUSO		
	ELEMENTOS CATALOGADOS Y CÁRMENES INVENTARIADOS EN 1990		

	LÍNEA SUELO URBANO
	DELIMITACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO (D. 186/2003)
	DELIMITACIÓN DE SECTORES DEL CONJUNTO HISTÓRICO (D. 186/2003)
	LÍNEA Y NÚMERO DE MANZANA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DIVISORIA Y NÚMERO DE PARCELA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DE CUEVA Y NÚMERO DE CUEVA CATASTRADA



PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DE LOS SECTORES **ALBAICÍN Y SACROMONTE**

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
OFICINA TÉCNICA DE PLAN ESPECIAL

**PA**lbaicín  
**C**onsorte  
**Isn** Especial

MARZO 2019

PLANO GUIA ESCALA: 1:600

PLANOS DE INFORMACIÓN

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN **I-05.A1**