



ESTADO DE LA EDIFICACIÓN		NECESIDADES DE INTERVENCIÓN	
	APARENTEMENTE BUENO		REHABILITACIÓN LIGERA O MANTENIMIENTO
	DEFICIENTE		REHABILITACIÓN PARCIAL O COMPLETA
	MUY DEFICIENTE O RUINA		REHABILITACIÓN INTEGRAL
	EN OBRAS		
	SIN DATOS		
	SOLAR		
MURALLA			
	EMERGENTE		
	PASO DE MURALLA		
	PASO MURALLA DESUSO		
	ELEMENTOS CATALOGADOS Y CARMENES INVENTARIADOS EN 1990		

	LÍNEA SUELO URBANO
	DELIMITACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO (D. 186/2003)
	DELIMITACIÓN DE SECTORES DEL CONJUNTO HISTÓRICO (D. 186/2003)
	LÍNEA Y NÚMERO DE MANZANA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DIVISORIA Y NÚMERO DE PARCELA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DE CUEVA Y NÚMERO DE CUEVA CATASTRADA

DOCUMENTO DE AVANCE

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATALOGO DE LOS SECTORES
ALBAICÍN Y SACROMONTE

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO ESPECIAL

MARZO 2019

PLANO GUÍA ESCALA: 1:500

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

I-05.A5