



ESTADO DE LA EDIFICACIÓN		NECESIDADES DE INTERVENCIÓN	
	APARENTEMENTE BUENO		REHABILITACIÓN LIGERA O MANTENIMIENTO
	DEFICIENTE		REHABILITACIÓN PARCIAL O COMPLETA
	MUY DEFICIENTE O RUINA		REHABILITACIÓN INTEGRAL
	EN OBRAS		SIN DATOS
	SIN DATOS		SOLAR
	SOLAR		MURALLA EMERGENTE
	MURALLA EMERGENTE		PASO DE MURALLA
	PASO DE MURALLA		PASO MURALLA DESUSO
	PASO MURALLA DESUSO		ELEMENTOS CATALOGADOS Y CARMENES INVENTARIADOS EN 1990
	ELEMENTOS CATALOGADOS Y CARMENES INVENTARIADOS EN 1990		

	LÍNEA SUELO URBANO
	DELIMITACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO (D. 186/2003)
	DELIMITACIÓN DE SECTORES DEL CONJUNTO HISTÓRICO (D. 186/2003)
	LÍNEA Y NÚMERO DE MANZANA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DIVISORIA Y NÚMERO DE PARCELA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DE CUEVA Y NÚMERO DE CUEVA CATASTRAL



**DOCUMENTO DE AVANCE**

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATALOGO DE LOS SECTORES **ALBAICÍN Y SACROMONTE**

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO  
OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO ESPECIAL

**PA** Albaicín  
**C** Sacromonte  
**lan eSpecial**

MARZO 2019

PLANO GUIA ESCALA: 1:500