



ESTADO DE LA EDIFICACIÓN	NECESIDADES DE INTERVENCIÓN	
	APARENTEMENTE BUENO	REHABILITACIÓN LIGERA O MANTENIMIENTO
	DEFICIENTE	REHABILITACIÓN PARCIAL O COMPLETA
	MUY DEFICIENTE O RUINA	REHABILITACIÓN INTEGRAL
	EN OBRAS	
	SIN DATOS	
	SOLAR	
MURALLA		
	EMERGENTE	
	PASO DE MURALLA	
	PASO MURALLA DESUSO	
	ELEMENTOS CATALOGADOS Y CÁRMENES INVENTARIADOS EN 1990	

	LÍNEA SUELO URBANO
	DELIMITACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO (D. 1862/2003)
	DELIMITACIÓN DE SECTORES DEL CONJUNTO HISTÓRICO (D. 1862/2003)
	LÍNEA Y NÚMERO DE MANZANA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DIVISORIA Y NÚMERO DE PARCELA CATASTRAL (2017)
	LÍNEA DE CUEVA Y NÚMERO DE CUEVA CATASTRADA



DOCUMENTO DE AVANCE

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DE LOS SECTORES

ALBAICÍN Y SACROMONTE

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO ESPECIAL

MARZO 2019

PLANO GUÍA ESCALA: 1/800